

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO	FECHA DE LA REVISTA	HORA DE LA COMISIÓN
COM-2026-0023	24/06/2026	07:00
IDENTIFICADOR	PLACAS	ESTADO
KIA PLATA	DBC-094-A	Finalizada
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO	CONDUCTOR
Administraci??n - LP	Administrador Sistema	ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAJE EL VEHÍCULO)		
ROBERTO NAVARRO		
DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	
CONSTITUCION	EVALUACION	

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE SALIDA	COMBUSTIBLE SALIDA
07:00	12,979	100%
OBSERVACIONES DE SALIDA		

NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)

No tiene luces prendidas.

FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO	AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)
ROBERTO NAVARRO	Administrador Sistema	Nombre y firma

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO	KILOMETRAJE REGRESO	KM RECORRIDOS
18:57	13,435	456
COMBUSTIBLE REGRESO	RENDIMIENTO (KM/L)	LITROS CONSUMIDOS
25%	13.51	33.75

NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)

No tiene luces prendidas.

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)	RECIBE VEHÍCULO	VO. BO. TRANSPORTE
ROBERTO NAVARRO	ROBERTO NAVARRO	Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.