

DATOS DE LA COMISIÓN

FOLIO COM-2026-0023	FECHA DE LA REVISTA 24/06/2026	HORA DE LA COMISIÓN 07:00
IDENTIFICADOR KIA PLATA	PLACAS DBC-094-A	ESTADO Finalizada
ÁREA QUE SOLICITA EL VEHÍCULO Administraci??n - LP	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO Administrador Sistema	CONDUCTOR ROBERTO NAVARRO
RESPONSABLE DE REGRESO (TRAJE EL VEHÍCULO) ROBERTO NAVARRO		
DESTINO CONSTITUCION	MOTIVO DEL VIAJE EVALUACION	

ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO

Sin mantenimientos finalizados registrados para este vehículo.

CONTROL DE SALIDA

HORA DE SALIDA 07:00	KILOMETRAJE SALIDA 12,979	COMBUSTIBLE SALIDA 100%
OBSERVACIONES DE SALIDA		

NIVELES DE LÍQUIDOS (SALIDA)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (SALIDA)

No tiene luces prendidas.

FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA RESPONSABLE VEHÍCULO	AUTORIZA SALIDA (SUPERVISOR)
ROBERTO NAVARRO	Administrador Sistema	Nombre y firma

CONTROL DE REGRESO

HORA DE REGRESO 18:57	KILOMETRAJE REGRESO 13,435	KM RECORRIDOS 456
COMBUSTIBLE REGRESO 25%	RENDIMIENTO (KM/L) 13.51	LITROS CONSUMIDOS 33.75

NIVELES DE LÍQUIDOS (REGRESO)

Aceite de motor: Lleno **Líquido de frenos:** Lleno **Refrigerante / anticongelante:** Lleno **Dirección hidráulica:** Lleno
Líquido limpiaparabrisas: Lleno **Líquido de transmisión:** Lleno

LUCES DEL TABLERO ENCENDIDAS (REGRESO)

No tiene luces prendidas.

FIRMA CONDUCTOR (REGRESO)	RECIBE VEHÍCULO	VO. BO. TRANSPORTE
ROBERTO NAVARRO	ROBERTO NAVARRO	Nombre y firma

El vehículo debe entregarse en las mismas condiciones físicas y mecánicas en que fue recibido. De no ser así, el responsable asignado se hará cargo de los daños, faltantes o desperfectos ocasionados.