FICHA DE INSPEÇÃO REGULAR (FIR)

Res. ANM nº 220/2025, art. 38, I · Quadro I.8 (Estado de Conservação)

Empreendedor: Mineradora Serra Azul (fictícia)

Barragem: Barragem Serra II (B2)

Quinzena: 1ª quinzena de agosto de 2027

Data da inspeção: 02/08/2027

Responsável pela inspeção: Eng. Bruno Lima (fictício) - ART nº 0000000003

Coluna do Quadro I.8	Situação	Pontuação
EC1 = 0	Confiabilidade das estruturas extravasoras	0
EC2 = 5	Confiabilidade das estruturas de adução	5
EC3 = 5	Percolação: surgência com carreamento de material	5
EC4 = 0	Deformações e recalques	0
EC5 = 0	Deterioração dos taludes / paramentos	0

Providência: reportar no SIGBM e iniciar inspeção especial.

Documento fictício gerado para demonstração (Hackathon VX). Não é um documento real.