

任务概览

任务名称：text-20260914

任务类型：可见光

采集时间：-

照片数量：452

开始时间：2026-09-14 18:29:53

完成时间：2026-09-14 23:01:57

耗时统计

总耗时

4 小时 31 分 43 秒

空三时间

19 分 0 秒

重建时间

4 小时 12 分 43 秒



空三质量报告

测区概况及覆盖度

照片数量：452


飞行高度：暂无

连接点数：37021

地面分辨率：0.00735 m

测区面积：1257.2 m²

重投影误差：1.44 pixel



• 相机校正

相机数量：2

照片数量：452

入网照片：450

未入网照片：2

入网率：99.56%


相机1

相机名称：暂无

成像模式：暂无

传感器尺寸：暂无

像幅大小：3840 × 3840



#	焦距[px]	主点X[px]	主点Y[px]	K1	K2	K3	K4
校正前	1046	1924	1924	0.0895	-0.0271	0.0022	-0.00029
校正后	1048.1	1909.9	1924.2	0.0842	-0.0155	-0.0061	0.001656
差值	2.1	-14.1	0.2	-0.0053	0.0116	-0.0083	0.001946


相机2

相机名称：暂无

传感器尺寸：暂无

成像模式：暂无

像幅大小：3840 × 3840



#	焦距[px]	主点X[px]	主点Y[px]	K1	K2	K3	K4
校正前	1046	1924	1924	0.0895	-0.0271	0.0022	-0.00029
校正后	1047	1911.5	1921.6	0.0875	-0.0228	-0.0003	0.000175
差值	1	-12.5	-2.4	-0.002	0.0042	-0.0024	0.000465

| 重建质量报告

• 运行环境

CPU型号：Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX

内存：31.38GB

软件版本：MipMap Desktop(3.2.2)

GPU型号：NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

SDK版本（空三）：5.2.0.3

SDK版本（重建）：5.2.0.3

• 重建参数

重建质量：超高精度

2D成果坐标系：暂无

输出成果类型：SOG-Tile(Splat)/PLY(Splat)/SOG(Splat)

分块数量：8

3D成果坐标系：LOCAL