

Caravan en aanhangwagen controle 18 april 2009



Dit spandoek heeft op verschillende plaatsen in Best gehangen



De auto's staan opgesteld om naar binnen te gaan.



De caravans staan opgesteld om te worden gecontroleerd



De auto en caravan komen naar Buiten om de Electra en het gas te controleren



Deze aanhangwagen is afgekeurd roest. Dit kan ernstige ongelukken



Zoals u ziet is de as bijna door getot gevolg hebben.



De politie keurt de papieren



De Electro en gasman

Caravan en aanhangwagen controle 18 april 2009



De technische mensen hebben het Druk 70 caravans moeten worden



Gecontroleerd. Ze hebben wel hulp van de eigenaren en hun kinderen



Zoals u ziet wordt er goed naar de caravans en aanhangwagens gekeken



Ook op de remmenbank worden de caravans en aanhangwagens gecontroleerd



Een doorkijk onder de brug



De laatste caravan gaat naar binnen.

Caravan en aanhangwagen controle
18 april 2009

Gratis Controle
Schrijf u in via
www.VVNBest.nl
tabblad aanmelding caravan 09



Resultaten:

26 caravans iets met de remmen.
Een gasleiding van 1988
Een drukregelaar van 19 jaar oud.
70 aanhangwagens gecontroleerd.
We hebben enkele mensen moeten teleurstellen omdat we vol zaten.
Al met al een goede controle,
Volgend jaar zal er weer een zijn.