

Caravan en aanhangwagen controle april 2008




bovenstaande foto links. de caravanners komen bij de ingang van de controle.



bovenstaande foto rechts. de caravan wordt aan een technische controle onderworpen in het keuringsstation van Rijssel.

midden foto rechts. de specialisten controleren de electriciteit en gas aansluitingen



onderstaande foto links. de Caravan is goedgekeurd. en de meneer maakt nog een praatje met ons bestuurslid Loek de Man

onderstaande foto rechts. er komen nieuwe caravans aan voor de controle. Aan de mensen wordt verzocht de verwarming aan te zetten. Zodat deze gecontroleerd kan worden tijdens de controle

