

Velocity
Ld. No. 71/
Triveni. Ro.
Satisfactory.

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. AEE/PWD/SD/AE-02/School Stability/2026-27/

Dated: 24/09/2026

It is Certified that the existing building or premises Sri Lakshmi Vidyanikethana English Higher Primary and High School Chikkadasarahalli Sidlaghatta Taluk - 562105 is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block -1
No. of Floor(s) in the Block	G +1

The building is owned/occupied by **Sri Lakshmi Vidyanikethana English Higher Primary and High School Chikkadasarahalli Sidlaghatta Taluk -562105** have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** on **24-09-2026** in the presence of **Devaraj.N, Secretary** Sri Lakshmi Vidyanikethana English Higher Primary and High School and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **24-09-2026** for a period of **2 years** with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended, years in accordance.

1. Minor cracks to be rectified in few locations.
2. Proper maintenance of the Toilet.
3. Keeping the building and compound Premises clean.
4. Maintaining the building by white washing annually.
5. Exposure reinforcement observed in terrace shall be painted with anti-corrosive paint and to be covered.
6. Roof Screed should be provided.


Assistant Executive Engineer,
Grp P.W.D. Sub - Division,
Sidlaghatta



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

Office of the Assistant Executive Engineer, Public Works Department, Sub-Division, Sidlaghatta -562 105, email: aeepwdsdl@gmail.com	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-562105 Telephone/Fax ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ:08158-256722
--	--

ನಂ:ಸ.ಕಾ.ಇಂ:ಲೋ.ಇ:ಉಪ:ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ/ಸ.ಇಂ-2/ 320/2026-27 ದಿನಾಂಕ: 24/09/2026

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,
ಚಿಕ್ಕದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ವಿಷಯ:-	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Structural Stability Certificate) ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಉಲ್ಲೇಖ:-	1. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ಲೋ.ಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 06-05-2022.
	2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/59/ಬಿಇಡಿ/2019 ದಿ:25-09-2024.
	3. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:23-09-2026

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (3) ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ (1) & (2) ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Structural Stability Certificate) ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿದೆ.

1. ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.	
2. ನಿರ್ಮಾಣ ವರ್ಷ	GF-2014 & FF-2016	
3. ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಚಾಲ್ತಿ ಅವಧಿ	ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಆದೇಶದಂತೆ 02 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 24-09-2026 ರಿಂದ 23-09-2028 ರವರೆಗೆ	
4. ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ದಿನಾಂಕ:	24-09-2026.	
5. ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ವರೂಪ	Type of Structure	RCC Structure
	Walls	Solid Cement Blocks
	Flooring	Tiles in corridor, Marble, Tiles and Cement Concrete with Red oxide in Class Rooms.
	Roof	RCC Roof
	Joineries	MS Sheet Doors & Aluminium Sliding Windows



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

Office of the Assistant Executive Engineer, Public Works Department, Sub-Division, Sidlaghatta -562 105, email: aeepwdsdl@gmail.com	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-562105 Telephone/Fax ದೂರವಾಣಿ/ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ:08158-256722
--	--

ನಂ:ಸ.ಕಾ.ಇಂ:ಲೋ.ಇ:ಉಪ:ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ/ಸ.ಇಂ-2/ 320/2026-27 ದಿನಾಂಕ: 24/09/2026

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,
ಚಿಕ್ಕದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ವಿಷಯ:-	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Structural Stability Certificate) ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಉಲ್ಲೇಖ:-	1. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ಲೋ.ಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 06-05-2022.
	2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/59/ಬಿಇಡಿ/2019 ದಿ:25-09-2024.
	3. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:23-09-2026

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (3) ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ (1) & (2) ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Structural Stability Certificate) ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಿದೆ.

1. ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು & ವಿಳಾಸ	ಶ್ರೀ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.	
2. ನಿರ್ಮಾಣ ವರ್ಷ	GF-2014 & FF-2016	
3. ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಚಾಲ್ತಿ ಅವಧಿ	ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಆದೇಶದಂತೆ 02 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 24-09-2026 ರಿಂದ 23-09-2028 ರವರೆಗೆ	
4. ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ದಿನಾಂಕ:	24-09-2026.	
5. ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ವರೂಪ	Type of Structure	RCC Structure
	Walls	Solid Cement Blocks
	Flooring	Tiles in corridor, Marble, Tiles and Cement Concrete with Red oxide in Class Rooms.
	Roof	RCC Roof
	Joineries	MS Sheet Doors & Aluminium Sliding Windows

6.	Type of NDT Conducted & results	Rebound Hammer Test and Ultrasonic Pulse Velocity Conducted by M/s Karnataka Test House Pvt. Ltd No 77, Gokul 1st Stage 2nd Phase, 8th Cross, Triveni Road, Yeshwanthapura Bangalore-560054 and Result found satisfactory.
7.	ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ	ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ.
8.	ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಶುಲ್ಕ	ರೂ. 1000.00 ಚಲನ್ ನಂ.ಸಿಆರ್ CR0926005900411241 ದಿನಾಂಕ: 24-09-2026.
9.	ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆ	ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು:-

1. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.
2. ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುವುದು.
3. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
4. ಶಾಲಾ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
5. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
6. ಕಟ್ಟಡದ ಮತ್ತು ಆವರಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ೫೫ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ.

6.	Type of NDT Conducted & results	Rebound Hammer Test and Ultrasonic Pulse Velocity Conducted by M/s Karnataka Test House Pvt. Ltd No 77, Gokul 1st Stage 2nd Phase, 8th Cross, Triveni Road, Yeshwanthapura Bangalore-560054 and Result found satisfactory.
7.	ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ	ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ.
8.	ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಶುಲ್ಕ	ರೂ. 1000.00 ಚಲನ್ ನಂ.ಸಿಆರ್ CR0926005900411241 ದಿನಾಂಕ: 24-09-2026.
9.	ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆ	ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು:-

1. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.
2. ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುವುದು.
3. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
4. ಶಾಲಾ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
5. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
6. ಕಟ್ಟಡದ ಮತ್ತು ಆವರಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

 ೫೫ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ.



ಚಲನ್ ಬಾಲ್ಡಿ ಅವಧಿ Challan Validity	ಜಿಲ್ಲೆ District	ಇಲಾಖೆ Department	ದಿಡಿಟ್ ಕಚೇರಿ DDO Office	
7 Days	CHIKKABALLAPUR	PUBLIC WORKS DEPARTMENT	PUBLIC WORKS DEPARTMENT, SHIDLAGATTA SUB DIVISION, SHIDLAGATTA	
ವರ್ಗ Category	ದಿನಾಂಕ Date	ಚಲನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ Challan Reference Number	ದಿಡಿಟ್ ಕೋಡ್ DDO Code	
Government	24/09/2026 17:03:29	CR0926005900411241	217160	
ಸಂದಾಯದಾರನ ಹೆಸರು Remitter Name		Devaraj N	ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ Mobile Number	9845404291
ವಿಳಾಸ Address	Sri Lakshmi Vidyanikethana English Higher Primary and High School Chikkadasarahalli Sidlaghatta Taluk			
ಉದ್ದೇಶ Purpose	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ Head of Account	ಉಪ ಉದ್ದೇಶದ ಹೆಸರು Sub Purpose Name	ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಐಡಿ Purpose Specific ID	ಮೊತ್ತ Amount
PUBLIC WORKS - OTHER ITEMS	0059~80~800~0~03~000		NA :	1000.00
ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ Remittance Bank	State Bank of India e Pay	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ Grand Total	1000.00	
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ Total Amount in Words	One Thousand Only	
ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು\Payment Details				
ಪಾವತಿ ವಿಧ Payment Mode		UPI		

*ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ವಹಿವಾಟು ಸಂಖ್ಯೆ
Your Transaction has been processed. Please note the Transaction number for future reference. Transaction No.
9853573412613

*ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬಾಂಕು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೇರವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕುತ್ತದೆ.

Additional Service charges are applicable for all payments made through CC/DC and the same would be debited directly by the bank.

*ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯದಾರನು ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕೊರಬಾರದು

Under no circumstances the remitter will seek a Charge Back