

REPORTE DE INSPECCIONES - ÚLTIMAS 15

Código: FO-SST-063 — Fecha: 18 - 10 - 2025 — Versión: 01
Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 18/10/2025 06:58
Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe
Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** NA
Observaciones: NA
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 17/10/2025 19:50
Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe
Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na
Observaciones: na
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 17/10/2025 19:48
Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe
Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na
Observaciones: na
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 17/10/2025 19:47
Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe
Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na
Observaciones: na
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 17/10/2025 19:46
Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe
Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na
Observaciones: na
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 17/10/2025 19:43
Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe
Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na
Observaciones: na
Condiciones óptimas: SI
