



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOCICLETA

Código: FO-SST-063 — Fecha: 07 - 12 - 2025 — Versión: 01

CONDUCTOR	Sara Bedoya Corrales	PLACA	SRA58H
PROCESO	Mandado	DESDE / HASTA	La Esperanza - La Planta
MARCA	Honda	GASOLINA	si
MODELO	2021	MOTOR	110

LICENCIA N°	1026060896	VENCIMIENTO	2025-12-31
TARJETA PROPIEDAD	sibatala	SOAT	jklgsdf
EMISIÓN	si	PÓLIZA	si

N°	ASPECTO	B	M
1	Estado de llantas y presión de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Encendido eléctrico y de crank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Luces y pito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Espejos retrovisores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Manijas de freno y clutch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sistema de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Estado de freno de disco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Nivel de líquido de freno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Revisión sistema tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Fugas de combustible y/o aceites	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Kit de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Estado de suspensión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nivel de aceites	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Firma Conductor:

Firma del conductor

¿El vehículo está en óptimas condiciones? ☒ Sí

Nota: Antes de iniciar el recorrido verifique que el vehículo cuente con todos los elementos en buen estado. Reporte cualquier condición insegura.