



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOCICLETA

Código: FO-SST-063 — Fecha: 06 - 12 - 2025 — Versión: 01

|           |                          |               |                          |
|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| CONDUCTOR | Santiago Bedoya Corrales | PLACA         | Gsz45f                   |
| PROCESO   | Actividad misional       | DESDE / HASTA | La Esperanza - La Planta |
| MARCA     | yamaha                   | GASOLINA      | si                       |
| MODELO    | 2021                     | MOTOR         | 110                      |

|                   |            |             |            |
|-------------------|------------|-------------|------------|
| LICENCIA N°       | 1026060896 | VENCIMIENTO | 2025-12-31 |
| TARJETA PROPIEDAD | sibatala   | SOAT        | jklgsdf    |
| EMISIÓN           | si         | PÓLIZA      | si         |

| N° | ASPECTO                             | B                                   | M                        |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Estado de llantas y presión de aire | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Encendido eléctrico y de crank      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Luces y pito                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Espejos retrovisores                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Manijas de freno y clutch           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Sistema de frenos                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Estado de freno de disco            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Nivel de líquido de freno           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Revisión sistema tablero            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Fugas de combustible y/o aceites    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Kit de arrastre                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Estado de suspensión                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Nivel de aceites                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observaciones:

Firma Conductor:

Son

¿El vehículo está en óptimas condiciones? ☒ Sí

Nota: Antes de iniciar el recorrido verifique que el vehículo cuente con todos los elementos en buen estado. Reporte cualquier condición insegura.