

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOCICLETA

Código: FO-SST-063 — Fecha: 11 - 02 - 2026 — Versión: 01


CONDUCTOR	Santiago Bedoya Corrales	PLACA	GSZ45F
PROCESO	Traslado	DESDE / HASTA	La Planta - La Esperanza
MARCA	yamaha	GASOLINA	SI
MODELO	2021	MOTOR	110

LICENCIA N°	1027070986	VENCIMIENTO	2026-03-14
TARJETA PROPIEDAD	12SIU445	SOAT	AJSDFAJIDF
EMISIÓN	SI	PÓLIZA	SI

N°	ASPECTO	B	M
1	Estado de llantas y presión de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Encendido eléctrico y de crank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Luces y pito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Espejos retrovisores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Manijas de freno y clutch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sistema de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Estado de freno de disco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Nivel de líquido de freno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Revisión sistema tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Fugas de combustible y/o aceites	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Kit de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Estado de suspensión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Nivel de aceites	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Firma Conductor:



¿El vehículo está en óptimas condiciones? ☒ Sí

Nota: Antes de iniciar el recorrido verifique que el vehículo cuente con todos los elementos en buen estado. Reporte cualquier condición insegura.