

REPORTE DE INSPECCIONES - ÚLTIMAS 15

Código: FO-SST-063 — Fecha: 20 - 10 - 2025 — Versión: 01

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H

Fecha: 17/10/2025 19:43

Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe

Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na

Observaciones: na

Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H

Fecha: 17/10/2025 19:46

Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe

Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na

Observaciones: na

Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H

Fecha: 17/10/2025 19:47

Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe

Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na

Observaciones: na

Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H

Fecha: 17/10/2025 19:48

Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe

Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na

Observaciones: na

Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H

Fecha: 17/10/2025 19:50

Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe

Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** na

Observaciones: na

Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H

Fecha: 18/10/2025 06:58

Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe

Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** NA

Observaciones: NA

Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H

Fecha: 18/10/2025 07:16

Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La planta

Marca: yamaha | **Modelo:** 110 | **Motor:** NA

Observaciones: na

Condiciones óptimas: NO

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H

Fecha: 20/10/2025 14:22

Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe

Marca: YaMaHa | **Modelo:** 2021 | **Motor:** NA

Observaciones: N/A

Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H

Fecha: 20/10/2025 14:37

Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe

Marca: YaMaHa | **Modelo:** 2021 | **Motor:** NA

Observaciones: N/A

Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 20/10/2025 14:37
Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe
Marca: YaMaHa | **Modelo:** 2021 | **Motor:** NA
Observaciones: N/A
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 20/10/2025 14:37
Proceso: Traslado | **Desde:** La esperanza → **Hasta:** La fe
Marca: YaMaHa | **Modelo:** 2021 | **Motor:** NA
Observaciones: N/A
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 20/10/2025 14:41
Proceso: Traslado | **Desde:** La Fe → **Hasta:** La Planta
Marca: YaMaHa | **Modelo:** 2021 | **Motor:** NA
Observaciones: N/A
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 20/10/2025 14:42
Proceso: Traslado | **Desde:** La Fe → **Hasta:** La Planta
Marca: YaMaHa | **Modelo:** 2021 | **Motor:** NA
Observaciones: N/A
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 20/10/2025 14:43
Proceso: Traslado | **Desde:** La Fe → **Hasta:** La Planta
Marca: YaMaHa | **Modelo:** 2021 | **Motor:** NA
Observaciones: N/A
Condiciones óptimas: SI

Conductor: Santiago — **Placa:** GZS45H
Fecha: 20/10/2025 14:44
Proceso: Traslado | **Desde:** La Fe → **Hasta:** La Planta
Marca: YaMaHa | **Modelo:** 2021 | **Motor:** NA
Observaciones: N/A
Condiciones óptimas: SI
