

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL MOTOCICLETA

Código: FO-SST-063 — Fecha: 31 - 05 - 2026 — Versión: 01 — Tipo: **Moto**

CONDUCTOR	Isabel Gomez	PLACA	GSZ346F
PROCESO	Traslado	DESDE / HASTA	La Esperanza - La Fe
MARCA	Honda	GASOLINA	3/4
MODELO	2021	MOTOR	110

LICENCIA N°	1026060896	VENCIMIENTO	2026-07-11
TARJETA PROPIEDAD	Vigente	SOAT	Vigente
EMISIÓN	N/A	PÓLIZA	Vigente

N°	ASPECTO	B	M
1	Llantas — estado y presión de aire (delantera y trasera)	☒	☐
2	Llanta de repuesto o kit de pinchazo	☒	☐
3	Encendido eléctrico y arranque (crank)	☒	☐
4	Faro delantero — enciende y funciona correctamente	☒	☐
5	Luces traseras y stop — encienden y funcionan correctamente	☒	☐
6	Direccionales — encienden y funcionan correctamente	☒	☐
7	Pito / bocina — funciona correctamente	☒	☐
8	Espejos retrovisores — estado y ajuste	☒	☐
9	Manijas de freno y clutch — estado y recorrido	☒	☐
10	Sistema de frenos delantero — estado del frenado	☒	☐
11	Sistema de frenos trasero — estado del frenado	☒	☐
12	Nivel de líquido de freno	☒	☐
13	Cadena o correa de transmisión — estado y tensión	☒	☐
14	Estado de suspensión delantera y trasera	☒	☐
15	Fugas de combustible y/o aceites	☒	☐
16	Nivel de aceite de motor	☒	☐
17	Revisión tablero e instrumentos	☒	☐
18	Kit de arrastre (herramienta básica)	☒	☐

¿El vehículo está en óptimas condiciones? ☒ Sí

Observaciones:

Firma Conductor:



Nota: Antes de iniciar el recorrido verifique que el vehículo cuente con todos los elementos en buen estado. Reporte cualquier condición insegura.