

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL AUTOMÓVIL

Código: FO-SST-063 — Fecha: 26 - 06 - 2026 — Versión: 01 — Tipo: **Carro**

CONDUCTOR	Santiago Bedoya Corrales	PLACA	SAN45F
PROCESO	Mandado	DESDE / HASTA	La Esperanza - La Planta
MARCA	FORD	GASOLINA	Lleno
MODELO	2020	MOTOR	1400


LICENCIA N°	1025009560	VENCIMIENTO	2026-07-11
TARJETA PROPIEDAD	Vigente	SOAT	Vigente
EMISIÓN	Vigente	PÓLIZA	Vigente

N°	ASPECTO	B	M
1	Llantas — estado y presión de aire (4 ruedas)	☒	☐
2	Llanta de repuesto — estado y presión de aire	☒	☐
3	Luces altas y bajas — encienden y funcionan correctamente	☒	☐
4	Luces de stop — encienden y funcionan correctamente	☒	☐
5	Direccionales — encienden y funcionan correctamente	☒	☐
6	Luces de parqueo y reversa — encienden y funcionan	☒	☐
7	Bocina / pito — funciona correctamente	☒	☐
8	Espejos retrovisores y laterales — estado y ajuste	☒	☐
9	Sistema de frenos — estado del frenado	☒	☐
10	Nivel de líquido de freno	☒	☐
11	Nivel de aceite de motor	☒	☐
12	Nivel de líquido refrigerante	☒	☐
13	Nivel de líquido de dirección hidráulica	☒	☐
14	Fugas de combustible, aceites o líquidos	☒	☐
15	Estado de correas y mangueras	☒	☐
16	Revisión tablero e instrumentos	☒	☐
17	Funcionamiento de limpiaparabrisas	☒	☐
18	Funcionamiento de puertas, seguros y vidrios	☒	☐
19	Estado de la dirección	☒	☐
20	Cinturones de seguridad (todos los puestos)	☒	☐
21	Estado de la carrocería / estructura	☒	☐
22	Extintor — vigente y en buen estado	☒	☐

¿El vehículo está en óptimas condiciones? ☒ Sí

Observaciones:

Firma Conductor:



Nota: Antes de iniciar el recorrido verifique que el vehículo cuente con todos los elementos en buen estado. Reporte cualquier condición insegura.