

## INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL CAMIÓN

Código: FO-SST-063 — Fecha: 26 - 06 - 2026 — Versión: 01 — Tipo: **Camion**

|                  |                      |                      |                   |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>CONDUCTOR</b> | Sara Bedoya Corrales | <b>PLACA</b>         | SARA456           |
| <b>PROCESO</b>   | Traslado             | <b>DESDE / HASTA</b> | Municipio - Costa |
| <b>MARCA</b>     | kenwork              | <b>GASOLINA</b>      | Lleno             |
| <b>MODELO</b>    | 2018                 | <b>MOTOR</b>         | 1400              |

|                          |            |                    |            |
|--------------------------|------------|--------------------|------------|
| <b>LICENCIA N°</b>       | 1026090021 | <b>VENCIMIENTO</b> | 2027-11-25 |
| <b>TARJETA PROPIEDAD</b> | Vigente    | <b>SOAT</b>        | Vigente    |
| <b>EMISIÓN</b>           | Vigente    | <b>PÓLIZA</b>      | Vigente    |


| N° | ASPECTO                                              | B                                   | M                        |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Llantas delanteras — estado y presión de aire        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Llantas traseras — estado y presión de aire          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Llanta de repuesto — estado y presión de aire        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Estado de carrocería y pintura — golpes y deterioros | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Niveles de aceite y refrigerante — fugas             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Frenos — fugas de aire o líquido, estado del frenado | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Motor — ruidos anormales                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Dirección — normal o dura anormal                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Luces altas — encienden y funcionan correctamente    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Luces bajas — encienden y funcionan correctamente    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Direccional delantera derecha                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Direccional delantera izquierda                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Direccional trasera derecha                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Direccional trasera izquierda                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Luces de parqueo delanteras                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Luces de parqueo traseras                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Stop de freno                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Batería — estado y funcionamiento                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Plumillas — las tiene y funcionan correctamente      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | Pito — funciona correctamente                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | Sillas — apoya cabezas, estado general               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 | Sillas delanteras y traseras — estado                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | Cinturones de seguridad                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Botiquín — vigente y en buen estado                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 | Caja de herramientas — vigente y en buen estado      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26 | Cruceta — vigente y en buen estado                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27 | Tacos de parqueo — vigentes y en buen estado         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28 | Triángulo de parqueo — vigente y en buen estado      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29 | Gato — vigente y en buen estado                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | Chaleco reflectivo — vigente y en buen estado        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |                                             |                                     |                          |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|    |                                             |                                     | <input type="checkbox"/> |
| 31 | Espejo lateral derecho                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32 | Espejo lateral izquierdo                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33 | Espejo retrovisor                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34 | Extintor ABC — fecha de vencimiento vigente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35 | Extintor ABC — manómetro en zona verde      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36 | Extintor ABC — sello de seguridad intacto   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 37 | Extintor ABC — pasador de seguridad         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 38 | Extintor ABC — boquilla en buen estado      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39 | Extintor ABC — etiqueta legible             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40 | Extintor ABC — sin óxido, golpes ni averías | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 41 | Documento de identidad — vigente            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 42 | Licencia de tránsito — vigente              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 43 | Licencia de conducción — vigente            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 44 | SOAT — vigente                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 45 | Revisión tecnomecánica — vigente            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 46 | Último cambio de aceite — fecha al día      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 47 | Última sincronización — fecha al día        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 48 | Última alineación y balanceo — fecha al día | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 49 | Último cambio de batería — fecha al día     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 50 | Último cambio de llantas — fecha al día     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

¿El vehículo está en óptimas condiciones? ☒ Sí

Observaciones:

Firma Conductor:



**Nota:** Antes de iniciar el recorrido verifique que el vehículo cuente con todos los elementos en buen estado. Reporte cualquier condición insegura.