

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL CAMIÓN

Código: FO-SST-063 — Fecha: 03 - 07 - 2026 — Versión: 01 — Tipo: **Camion**

CONDUCTOR	Sara Bedoya Corrales	PLACA	SAR456
PROCESO	Traslado	DESDE / HASTA	La Esperanza - La Fe
MARCA	yamaha	GASOLINA	Lleno
MODELO	2021	MOTOR	6000

LICENCIA N°	1026060985	VENCIMIENTO	2026-08-08
TARJETA PROPIEDAD	Vigente	SOAT	Vigente
EMISIÓN	Vigente	PÓLIZA	Vigente


N°	ASPECTO	B	M
1	Llantas delanteras — estado y presión de aire	☒	☐
2	Llantas traseras — estado y presión de aire	☒	☐
3	Llanta de repuesto — estado y presión de aire	☒	☐
4	Estado de carrocería y pintura — golpes y deterioros	☒	☐
5	Niveles de aceite y refrigerante — fugas	☒	☐
6	Frenos — fugas de aire o líquido, estado del frenado	☒	☐
7	Motor — ruidos anormales	☒	☐
8	Dirección — normal o dura anormal	☒	☐
9	Luces altas — encienden y funcionan correctamente	☒	☐
10	Luces bajas — encienden y funcionan correctamente	☒	☐
11	Direccional delantera derecha	☒	☐
12	Direccional delantera izquierda	☒	☐
13	Direccional trasera derecha	☒	☐
14	Direccional trasera izquierda	☒	☐
15	Luces de parqueo delanteras	☒	☐
16	Luces de parqueo traseras	☒	☐
17	Stop de freno	☒	☐
18	Batería — estado y funcionamiento	☒	☐
19	Plumillas — las tiene y funcionan correctamente	☒	☐
20	Pito — funciona correctamente	☒	☐
21	Sillas — apoya cabezas, estado general	☒	☐
22	Sillas delanteras y traseras — estado	☒	☐
23	Cinturones de seguridad	☒	☐
24	Botiquín — vigente y en buen estado	☒	☐
25	Caja de herramientas — vigente y en buen estado	☒	☐
26	Cruceta — vigente y en buen estado	☒	☐
27	Tacos de parqueo — vigentes y en buen estado	☒	☐
28	Triángulo de parqueo — vigente y en buen estado	☒	☐
29	Gato — vigente y en buen estado	☒	☐
30	Chaleco reflectivo — vigente y en buen estado	☒	☐

			☐
31	Espejo lateral derecho	☒	☐
32	Espejo lateral izquierdo	☒	☐
33	Espejo retrovisor	☒	☐
34	Extintor ABC — fecha de vencimiento vigente	☒	☐
35	Extintor ABC — manómetro en zona verde	☒	☐
36	Extintor ABC — sello de seguridad intacto	☒	☐
37	Extintor ABC — pasador de seguridad	☒	☐
38	Extintor ABC — boquilla en buen estado	☒	☐
39	Extintor ABC — etiqueta legible	☒	☐
40	Extintor ABC — sin óxido, golpes ni averías	☒	☐
41	Documento de identidad — vigente	☒	☐
42	Licencia de tránsito — vigente	☒	☐
43	Licencia de conducción — vigente	☒	☐
44	SOAT — vigente	☒	☐
45	Revisión tecnomecánica — vigente	☒	☐
46	Último cambio de aceite — fecha al día	☒	☐
47	Última sincronización — fecha al día	☒	☐
48	Última alineación y balanceo — fecha al día	☒	☐
49	Último cambio de batería — fecha al día	☒	☐
50	Último cambio de llantas — fecha al día	☒	☐

¿El vehículo está en óptimas condiciones? ☒ Sí

Observaciones:

Firma Conductor:



Nota: Antes de iniciar el recorrido verifique que el vehículo cuente con todos los elementos en buen estado. Reporte cualquier condición insegura.