

시공 기록 · ORIPICS 원본 사진 증명

시공 전·후 기록서 샘플

이 문서는 OriPics로 인증한 사진의 검증 정보를 정리한 기록서입니다. 각 사진의 공개링크를 열면 촬영 시각·위치·기기 검증과 원본 여부를 누구나 확인할 수 있습니다.

대상

현장	서울시 ○○구 ○○아파트 101동 1203호 주방·욕실 리모델링
시공사	○○인테리어 (대표 홍길동)
발주자	김○○
공정	철거 → 배관 교체 → 타일 → 마감
기록 기간	2026-09-01 ~ 2026-09-20
작성일	2026-09-21

사진 기록

사진 1 · 주방 철거 전 전체

2026-09-01 09:12 · 서울 ○○구 (GPS)
공개링크 [ori.pics/P260901-091203-1](#) · Verified

사진 2 · 주방 배관 교체 완료

2026-09-05 16:40 · 서울 ○○구
공개링크 [ori.pics/P260905-164011-2](#) · Verified

사진 3 · 욕실 방수 시공 중

2026-09-09 11:05 · 서울 ○○구
공개링크 [ori.pics/P260909-110533-3](#) · Verified

사진 4 · 주방 마감 후 전체

2026-09-20 17:30 · 서울 ○○구
공개링크 [ori.pics/P260920-173002-4](#) · Verified

작성자 메모

사진	공개 메모(작성자 입력 · 검증 대상 아님)
1	철거 전 상태 — 기존 싱크대 하부 누수 흔적 있음(발주자 확인)
2	배관 교체 완료, 압력 테스트 통과
3	방수 2차 도포 후 24시간 양생 전
4	마감 완료, 발주자 입회 검수

검증 정보

검증 방식	OriPics 스탬프(픽셀 단위 원본 판정) + C2PA 매니페스트(SSL.com 발급 인증서·RFC 3161 타임스탬프)
기기 검증	Verified — Apple App Attest / Google Play Integrity 통과(앱 촬영분)
검증 방법	각 공개링크를 브라우저에서 열거나, ori.pics 판독하기에 사진 파일을 올리면 원본 여부를 확인할 수 있습니다.

이 기록서는 촬영 시각·위치·기기와 원본 여부를 제3자가 검증할 수 있게 정리한 문서이며, 증거 능력의 인정 여부는 이를 심사하는 기관이 판단합니다. 작성자 메모는 작성자의 주장으로 검증 대상이 아닙니다.

시공사 ○○인테리어 (서명)

발주자 김○○ (서명)

OriPics · SantaHades Co., Ltd. · hi@ori.pics · <https://ori.pics> — 국제 표준 C2PA 적합성 인증 제품 · 촬영 시점 기기 검증(Apple App Attest · Google Play Integrity)