

임대 기록 · ORIPICS 원본 사진 증명

입·퇴실 상태 확인서 샘플

이 문서는 OriPics로 인증한 사진의 검증 정보를 정리한 기록서입니다. 각 사진의 공개링크를 열면 촬영 시각·위치·기기 검증과 원본 여부를 누구나 확인할 수 있습니다.

대상

주소	서울시 ○○구 ○○오피스텔 705호
임대인	이○○
임차인	박○○
관리·중개	○○공인중개사사무소
구분	입주 시 상태 확인
작성일	2026-09-07

사진 기록

사진 1 · 거실 바닥 전체 2026-09-07 14:02 · 서울 ○○구 (GPS) 공개링크 ori.pics/P260907-140210-1 · Verified	사진 2 · 거실 마루 굽힘 근접 2026-09-07 14:04 · 서울 ○○구 공개링크 ori.pics/P260907-140425-2 · Verified
사진 3 · 욕실 타일·실리콘 2026-09-07 14:10 · 서울 ○○구 공개링크 ori.pics/P260907-141002-3 · Verified	사진 4 · 에어컨·벽걸이 TV 브라켓 2026-09-07 14:15 · 서울 ○○구 공개링크 ori.pics/P260907-141530-4 · Verified

작성자 메모

사진	공개 메모(작성자 입력 · 검증 대상 아님)
1	입주 전 전체 상태
2	거실 마루 굽힘 3cm, 입주 전부터 존재
3	욕실 실리콘 일부 변색, 입주 전부터 존재
4	브라켓 구멍 2개, 전 임차인 설치

퇴실 시 같은 위치·구도로 다시 촬영해 비교합니다. 양측은 동일한 공개링크를 보유하며, 링크는 발행 후 1년 보관됩니다(Pro는 구독 중 계속).

검증 정보

검증 방식	OriPics 스탬프(픽셀 단위 원본 판정) + C2PA 매니페스트(SSL.com 발급 인증서·RFC 3161 타임스탬프)
기기 검증	Verified — Apple App Attest / Google Play Integrity 통과(앱 촬영분)
검증 방법	각 공개링크를 브라우저에서 열거나, ori.pics 판독하기에 사진 파일을 올리면 원본 여부를 확인할 수 있습니다.

이 기록서는 촬영 시각·위치·기기와 원본 여부를 제3자가 검증할 수 있게 정리한 문서이며, 증거 능력의 인정 여부는 이를 심사하는 기관이 판단합니다. 작성자 메모는 작성자의 주장으로 검증 대상이 아닙니다.

임대인 이○○ (서명)

임차인 박○○ (서명)