



FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

Operador	operador pajarita
Activo	CAT000B3
Plantilla	Preoperacional Pajarita
Estado	FINALIZADA
Inicio	24/09/2026 22:39
Fin	24/09/2026 22:45

LUCES

Pregunta	Respuesta	Observación
Luces de servicio delanteras (altas y bajas) en buen estado	SI	
Luces de trabajo delanteras en buen estado	SI	
Direccionales delanteras de parqueo y giro en buen estado	SI	
Direccionales traseras de parqueo y giro en buen estado	SI	
Luces de stop y señal trasera en buen estado	SI	
Luces de trabajo traseras en buen estado	SI	
Luces de la cabina en buen estado	SI	

CABINA

Pregunta	Respuesta	Observación
Protección antivuelco FOPS - ROPS certificada y en buen estado	SI	
Cinturón de seguridad en buen estado	SI	
Asiento en buen estado, incluyendo dispositivo de giro	SI	
Tablero de indicadores y testigos de hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente y aceite del motor en buen estado	SI	
Control de ingreso de humo por el tubo de escape	SI	
Alarma de retroceso en buen estado y funcionamiento	SI	
Escaleras y apoyos de acceso en buen estado	SI	
Espejos laterales en buen estado	SI	
Espejo central convexo en buen estado	SI	
Palancas de mando en buen estado	SI	
Pedales en buen estado	SI	

ESTADO MECÁNICO

Pregunta	Respuesta	Observación
Control de fugas hidráulicas	SI	
Estado de mangueras: abultamientos, humedad, envejecimiento de cubierta y acoples	SI	
Estado de pasadores del bastidor y desgarrador	SI	
Estado de pasadores del brazo y balde	SI	
Gatos estabilizadores en buen estado	SI	
Mecanismo de giro del brazo excavador en buen estado	SI	
Sistema hidráulico en buen funcionamiento	SI	
Freno de servicio en buen estado	SI	
Freno de emergencia en buen estado	SI	
Mandos finales: crucetas, yockys, rodamientos, terminales de dirección, tornillos de sujeción del pin, splinder o pin y retene	SI	
Estado general del desgarrador y balde	SI	
Mandos de levante del brazo en buen estado	SI	
Gatos hidráulicos en buen estado	SI	
Cardán: crucetas, yockys, abrazaderas, tornillos y espárragos en buen estado	SI	
Articulación trasera (Galápago): sin fisuras, pasadores, pines, bujes y cilindros de giro	SI	
Compartimientos del motor aseados	SI	

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Pregunta	Respuesta	Observación
Llantas en buen estado y con presión de inflado adecuada	SI	
Espárragos y tuercas de las llantas en buen estado y correctamente ajustados	SI	
Herramienta menor completa y en buen estado	SI	
Extintor de incendios de 10 lb PQS vigente y en buen estado	SI	
Kit ambiental completo y en buen estado	SI	
Botiquín completo y en buen estado	SI	