

REPORTE DE AVANCE CCTV


Fecha Avance	16/06/2026
Municipio	Caracolí
Departamento	Antioquia
Operador	SPECTRA INGENIERIA S A S
Responsable Avance	John Mariaca
Cédula	1023831891
Camara	33-PC1
Observaciones	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDAD: LPR

SUMINISTRO	SI
CANTIDAD SUMINISTRO	2
INSTALACIÓN	NO
CANTIDAD INSTALACIÓN	0
OBSERVACIÓN	


EVIDENCIA SUMINISTRO



ACTIVIDAD: UPS_1_5

SUMINISTRO	SI
CANTIDAD SUMINISTRO	1
INSTALACIÓN	NO
CANTIDAD INSTALACIÓN	0
OBSERVACIÓN	


EVIDENCIA SUMINISTRO



ACTIVIDAD: SW_8P_IND

SUMINISTRO	SI
CANTIDAD SUMINISTRO	1
INSTALACIÓN	NO
CANTIDAD INSTALACIÓN	0
OBSERVACIÓN	

EVIDENCIA SUMINISTRO




ACTIVIDAD: ARCOS_PORTICOS


SUMINISTRO	SI
CANTIDAD SUMINISTRO	1
INSTALACIÓN	SI
CANTIDAD INSTALACIÓN	1

OBSERVACIÓN

EVIDENCIA SUMINISTRO





EVIDENCIA INSTALACIÓN

-----
ACTIVIDAD: BRAZO_LPR

SUMINISTRO	SI
CANTIDAD SUMINISTRO	1
INSTALACIÓN	SI
CANTIDAD INSTALACIÓN	1
OBSERVACIÓN	


EVIDENCIA SUMINISTRO

**EVIDENCIA INSTALACIÓN**

ACTIVIDAD: 2X8+8AWG

SUMINISTRO	SI
CANTIDAD SUMINISTRO	80
INSTALACIÓN	NO
CANTIDAD INSTALACIÓN	0
OBSERVACIÓN	


EVIDENCIA SUMINISTRO



ACTIVIDAD: CAJA_TERMINAL_OB


SUMINISTRO	SI
CANTIDAD SUMINISTRO	1
INSTALACIÓN	NO
CANTIDAD INSTALACIÓN	0
OBSERVACIÓN	

EVIDENCIA SUMINISTRO



ACTIVIDAD: CANALIZACION

SUMINISTRO	NO
CANTIDAD SUMINISTRO	0
INSTALACIÓN	SI
CANTIDAD INSTALACIÓN	20
OBSERVACIÓN	

EVIDENCIA INSTALACIÓN

ACTIVIDAD: CAJA_50X50

SUMINISTRO	NO
CANTIDAD SUMINISTRO	0
INSTALACIÓN	SI
CANTIDAD INSTALACIÓN	2
OBSERVACIÓN	

EVIDENCIA INSTALACIÓN