

## **REPORTE DE AVANCE CCTV**


|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Fecha Avance       | 16/06/2026               |
| Municipio          | Caracolí                 |
| Departamento       | Antioquia                |
| Operador           | SPECTRA INGENIERIA S A S |
| Responsable Avance | John Mariaca             |
| Cédula             | 1023831891               |
| Camara             | 33-PC1                   |
| Observaciones      |                          |

### **ACTIVIDADES EJECUTADAS**

#### **ACTIVIDAD: LPR**

|                      |    |
|----------------------|----|
| SUMINISTRO           | SI |
| CANTIDAD SUMINISTRO  | 2  |
| INSTALACIÓN          | NO |
| CANTIDAD INSTALACIÓN | 0  |
| OBSERVACIÓN          |    |


#### **EVIDENCIA SUMINISTRO**



#### **ACTIVIDAD: UPS\_1\_5**

|                      |    |
|----------------------|----|
| SUMINISTRO           | SI |
| CANTIDAD SUMINISTRO  | 1  |
| INSTALACIÓN          | NO |
| CANTIDAD INSTALACIÓN | 0  |
| OBSERVACIÓN          |    |


## EVIDENCIA SUMINISTRO



## ACTIVIDAD: SW\_8P\_IND

|                      |    |
|----------------------|----|
| SUMINISTRO           | SI |
| CANTIDAD SUMINISTRO  | 1  |
| INSTALACIÓN          | NO |
| CANTIDAD INSTALACIÓN | 0  |
| OBSERVACIÓN          |    |

## EVIDENCIA SUMINISTRO




## ACTIVIDAD: ARCOS\_PORTICOS


|                      |    |
|----------------------|----|
| SUMINISTRO           | SI |
| CANTIDAD SUMINISTRO  | 1  |
| INSTALACIÓN          | SI |
| CANTIDAD INSTALACIÓN | 1  |

|             |  |
|-------------|--|
| OBSERVACIÓN |  |
|-------------|--|

**EVIDENCIA SUMINISTRO**



**EVIDENCIA INSTALACIÓN**





-----

**ACTIVIDAD: BRAZO\_LPR**

|                      |    |
|----------------------|----|
| SUMINISTRO           | SI |
| CANTIDAD SUMINISTRO  | 1  |
| INSTALACIÓN          | SI |
| CANTIDAD INSTALACIÓN | 1  |
| OBSERVACIÓN          |    |

**EVIDENCIA SUMINISTRO**


**EVIDENCIA INSTALACIÓN**

-----

**ACTIVIDAD: 2X8+8AWG**

|                      |    |
|----------------------|----|
| SUMINISTRO           | SI |
| CANTIDAD SUMINISTRO  | 80 |
| INSTALACIÓN          | NO |
| CANTIDAD INSTALACIÓN | 0  |
| OBSERVACIÓN          |    |

**EVIDENCIA SUMINISTRO**




-----

**ACTIVIDAD: CAJA\_TERMINAL\_OB**

|                      |    |
|----------------------|----|
| SUMINISTRO           | SI |
| CANTIDAD SUMINISTRO  | 1  |
| INSTALACIÓN          | NO |
| CANTIDAD INSTALACIÓN | 0  |
| OBSERVACIÓN          |    |


**EVIDENCIA SUMINISTRO**



-----

**ACTIVIDAD: CANALIZACION**

|                      |    |
|----------------------|----|
| SUMINISTRO           | NO |
| CANTIDAD SUMINISTRO  | 0  |
| INSTALACIÓN          | SI |
| CANTIDAD INSTALACIÓN | 20 |
| OBSERVACIÓN          |    |

**EVIDENCIA INSTALACIÓN**

-----

**ACTIVIDAD: CAJA\_50X50**

|                      |    |
|----------------------|----|
| SUMINISTRO           | NO |
| CANTIDAD SUMINISTRO  | 0  |
| INSTALACIÓN          | SI |
| CANTIDAD INSTALACIÓN | 2  |
| OBSERVACIÓN          |    |

**EVIDENCIA INSTALACIÓN**