

REPORTE DE AVANCE MANTENIMIENTO

Fecha del avance	10/09/2026
Municipio	Amagá
Departamento	ANTIOQUIA
Aliado	ELEPHAS SAS
Lote	LOTE 1
Subregión	SUROESTE
Componente	CCM
Referencia / elemento	Continuo a la estacion de policia
Responsable del avance	Hector Garcia Palacio
Observaciones generales	Reporte de Prueba

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Tipo de actividad	Suministro
Código / ítem	SUM-25
Descripción	suministro de pdu, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15r polo aislado a tierra
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	

EVIDENCIA



Tipo de actividad	Servicio de mantenimiento
Código / ítem	SER-01
Descripción	Servicio de mantenimiento físico preventivo a Centro de Control y Monitoreo – CCM
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	

EVIDENCIA



Tipo de actividad	Obra Extra
Código / ítem	INST-OE10
Descripción	Instalación de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas NEMA 5-15R polo aislado a tierra
Unidad	UN
Cantidad diagnosticada	1
Cantidad ejecutada	1
Observación de la actividad	

EVIDENCIA

