

		FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - CCTV Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
ID punto de cámara	39-PC32		
Municipio	Santa Bárbara		
Departamento	Antioquia		
Fecha diagnóstico	26/01/2026		
Operador	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A. -CI2 S.A		
Técnico responsable	Lisbeth Cardona		
Contrato disponible	724_2025		

1. Localización del diagnóstico

Vereda / sector	LOMA LARGA
Dirección del punto / sector	
Latitud	5.873805555556
Longitud	-75.568083333333
Coordenadas formulario	-75.57_5.87

2. Información de acompañamiento, energía y montaje

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	
Tipo de montaje	POSTE
Otro montaje	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	80
Cable de datos - ml	
Drop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste, caja e infraestructura asociada

Tipo de poste / material	POSTE_CONCRE
Altura del poste	12MTS
Existe caja subterránea	NO
Requiere caja	SI
Tipo de caja	CAJA_50X50
Estado caja	
Estado operativo caja	
Cantidad cajas - un	2
Requiere infraestructura subterránea	SI
Infraestructura subterránea	CANALIZACION_INFRA_SUB
Cantidad canalización - ml	25
Cantidad tubería - ml	
Cantidad bajante - ml	
Cantidad andén - m2	
Cantidad cordones - un	

5. Gabinete, elementos de montaje y sistema eléctrico

Requiere gabinete metálico	SI
Tipo de gabinete	GABINETE_EXT
Requiere corona	SI



Fotografía 3



Fotografía 4



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	06/04/2026
Aprobado por	Gobernación
Observaciones aprobación	Falta revisión de valor+