

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	19-EDS
Municipio	Amagá
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	30/04/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5030
Vereda / sector	EL GUAIMARAL
Dirección del centro / escenario	055848, Amagá, Antioquia
Latitud	6.020019444444444
Longitud	-75.69986111111111
Coordenadas formulario	-75.7_6.02
EDS más cercano	CENTRO POBLADO CAMILO C
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Leandro Sampedro Herrera
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	RADIO_ENLACE
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	2

4. Poste y red asociada

Existe poste	SI
Requiere poste	
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	6°1'12.07"N, 75°41'59.50"W
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE,REFLECTOR
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	60
Cantidad reflector - un	1
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	SI
Tipo de radio	RADIO_ANTENA,PROT_ANT_RAD
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	2
Cantidad protección antena - un	2

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

Fotografía 1

20 mar 2026 1:58:17 p.m.
6.0202820878476904N 75.70009759627283W
199° S
Altitud:1463.0msnm
Velocidad:0.7km/h
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

Fotografía 2

20 mar 2026 1:58:20 p.m.
6.020282423123717N 75.70009550079703W
194° S
Altitud:1463.0msnm
Velocidad:0.0km/h
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

Fotografía 3

20 mar 2026 1:57:44 p.m.
6.020315573550761N 75.70005132816732W
195° S
Altitud:1464.0msnm
Velocidad:0.0km/h
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

Fotografía 4

20 mar 2026 1:59:00 p.m.
6.0202820878476904N 75.70009759627283W
199° S
Altitud:1463.0msnm
Velocidad:0.0km/h
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

20 mar 2026 1:59:00 p.m.
6.0202820878476904N 75.70009759627283W
199° S
Altitud:1463.0msnm
Velocidad:0.0km/h
EDS- AMAGA - CENTRO POBLADO CAMILO C

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	