

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	106-EDS
Municipio	Guatapé
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	26/03/2026
Operador	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS
Técnico responsable	Jhonny Echavarria Arango
Contrato disponible	752_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5321
Vereda / sector	QUEBRADA ARRIBA
Dirección del centro / escenario	Guatapé / Piedra Del Peñol
Latitud	6.23269289
Longitud	-75.1585023
Coordenadas formulario	-75.159_6.233
EDS más cercano	1
Zona EDS más cercano	URBANA

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	NO
Nombre del funcionario	
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	CABLE_DATOS
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	90
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	NO
Requiere poste	NO
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	
Altura del poste	
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Tipo gabinete metálico	
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	NO
Insumos del circuito	
Tipo cable	
Cantidad cable - ml	
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	NO
Tipo UPS	
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	NO
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	NO
Tipo de switch	
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	FIJA_REC_FACIAL
Licencia cámara fija - un	1
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	
Cantidad licencia ISS - un	

9. Observaciones generales

No se tiene obsevaciones

10. Registro fotográfico

Fotografía 1



26 mar. 2026 08:06:16
6°13'57.02132" N 75°9'29.56086" W ±3.22m
23C - 68 Calle 26
Guatapé
Guatapé
Antioquia
Guarne
Coliseo de guatapé

Fotografía 2



26 mar. 2026 08:06:19
6°13'57.04129" N 75°9'29.58059" W ±3.22m
23C - 68 Calle 26
Guatapé
Guatapé
Antioquia
Guarne
Coliseo de guatapé

Fotografía 3



26 mar. 2026 08:06:21
6°13'57.02959" N 75°9'29.58509" W ±3.22m
23C - 68 Calle 26
Guatapé
Guatapé
Antioquia
Guarne
Coliseo de guatapé

Fotografía 4



26 mar. 2026 08:06:23
6°13'57.00482" N 75°9'29.58448" W ±3.22m
23C - 68 Calle 26
Guatapé
Guatapé
Antioquia
Guarne
Coliseo de guatapé

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	