

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

ID EDS	109-EDS
Municipio	Uramita
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	06/03/2026
Operador	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
Técnico responsable	Gendy Monroy Estrada
Contrato disponible	761_2025

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5842
Vereda / sector	
Dirección del centro / escenario	057447, Cañasgordas, Antioquia
Latitud	6.903333
Longitud	-76.175
Coordenadas formulario	-76.175 6.903
EDS más cercano	I.E. SAN JOSE
Zona EDS más cercano	URBANA

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	JUAN JOSE LOPEZ USUGA, INSPECTOR DE CONVIVENCIA
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	FO
Fibra óptica - ml	790
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	

4. Poste y red asociada

Existe poste	SI
Requiere poste	
Número del poste	NO INDICA
Tipo de servicio	ENERGIA
Material del poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste	12MTS
Dirección de referencia del poste	FRENTE AL ED POLIDEPORTIVA SANTA ANA
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	NO
Existe circuito eléctrico	NO
Requiere circuito eléctrico	SI
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	2X8+8AWG
Cantidad cable - ml	22
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_8P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	NO
Tipo de radio	
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	
Cantidad protección antena - un	

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO1

8. Licencias requeridas

Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PRO
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

EL ENTORNO DEPORTIVO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CASCO URBANO. LA CONECTIVIDAD SE REALIZARÁ POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DESDE EL PV DE NODOD DE LA ALCALDÍA. LA INFRAESTRUCTURA (GABINETE, CANALIZACIÓN Y SOPORTES) SE INSTALARÁ EN EL POSTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL COSTADO IZQUIERDO AL FONDO, EN EL POSTE QUE ACTUALMENTE TIENE UN REFLECTOR. LA CONECTIVIDAD SE REALIZARÁ POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DESDE EL PV DE NODOD DE LA ALCALDÍA

10. Registro fotográfico

Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	