



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - EDS
Proyecto Tasa de Seguridad



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ID EDS	16-EDS
Municipio	Betania
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	30/04/2026
Operador	CI2 S.A
Técnico responsable	Stiven Valdivieso
Contrato disponible	208_2026

1. Localización del diagnóstico

Código DANE municipio	5091
Vereda / sector	TRAVIESAS
Dirección del centro / escenario	Carrera 7 17 2-100, Betania, Antioquia
Latitud	5.747755219552381
Longitud	-75.98056070833222
Coordenadas formulario	-75.981 5.748
EDS más cercano	CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO
Zona EDS más cercano	SUROESTE

2. Información de acompañamiento y propiedad

Acompañamiento funcionario alcaldía	SI
Nombre del funcionario	Secretaria de gobierno - Maritza Sierra
Propietario del EDS	MUNICIPIO
Proveedor de energía	EPM
Otro proveedor de energía	

3. Medio de comunicación y cantidades

Medio de comunicación	RADIO_ENLACE
Fibra óptica - ml	
Cable de datos - ml	
Droop fibra - ml	
Radio enlace - un	2

4. Poste y red asociada

Existe poste	SI
Requiere poste	
Número del poste	
Tipo de servicio	
Material del poste	POSTE_FIBRA
Altura del poste	14MTS
Dirección de referencia del poste	5°44'52.00"N, 75°58'50.00"W
Propietario del poste	
Tipo tensión	
Red secundaria	

5. Gabinete, circuito eléctrico y UPS

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	SI
Tipo gabinete metálico	GAB_POST_FACH
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
Ocupación gabinete	
Requiere corona	SI
Existe circuito eléctrico	SI
Requiere circuito eléctrico	
Insumos del circuito	CABLE
Tipo cable	3x10AWG
Cantidad cable - ml	25
Cantidad reflector - un	
Tipo tablero	
Cantidad tablero breaks - un	
Carga actual ranuras - un	
Ranuras disponibles - un	
Cantidad acometida eléctrica - ml	
Puntos de energía - un	
Cantidad caja metálica - un	
Existe UPS	NO
Requiere UPS	SI
Tipo UPS	UPS_2_0
Estado UPS	
Estado operativo UPS	

6. Protección, SPT, switch y radio enlace

Existe protección	
Requiere protección	
Tipo de protección	
Existe SPT	NO
Requiere SPT	SI
Estado SPT	
Estado operativo SPT	
Existe switch	NO
Requiere switch	SI
Tipo de switch	SW_4P
Estado switch	
Puertos disponibles	
Requiere radio enlace	SI
Tipo de radio	PROT_ANT_RAD,RADIO_ANTENA
Cantidad radios - un	
Cantidad radio antena - un	2
Cantidad protección antena - un	2

7. Cámaras diagnosticadas

Tipo de cámara	Tipo cámara fija
FIJA	TIPO2

8. Licencias requeridas


Requiere licencias	SI
--------------------	----

Licencias seleccionadas	LIC_ISS
Licencia cámara fija - un	
Licenciamiento firewall tipo 1 - un	
Licenciamiento firewall tipo 2 - un	
Licenciamiento switch LAN - un	
Licenciamiento access point interior - un	
Sistema operativo - un	
Licencia controladora videowall - un	
Tipo licencia ISS	ISS_PREMIUM
Cantidad licencia ISS - un	1

9. Observaciones generales

Para la implementación del sistema de videovigilancia en el escenario deportivo, se evalúa la alternativa de transmisión de datos mediante radio enlace punto a punto, con el fin de garantizar la conectividad, estabilidad y disponibilidad del servicio.

10. Registro fotográfico

Fotografía 1  29 de marzo de 2026, 1:43:15 p.m. 5° 44' 53" N, 75° 58' 48" W Antioquia, Betania, Betania, Calle 20 EDS BETANIA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL	Fotografía 2  29 de marzo de 2026, 1:43:46 p.m. 5° 44' 53" N, 75° 58' 48" W Antioquia, Betania, Betania, Calle 20 EDS BETANIA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL
Fotografía 3  29 de marzo de 2026, 1:43:04 p.m. 5° 44' 53" N, 75° 58' 48" W Antioquia, Betania, Betania, Calle 20 EDS BETANIA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL	Fotografía 4  29 de marzo de 2026, 1:49:39 p.m. 5° 44' 54" N, 75° 58' 50" W Antioquia, Betania, Betania, Calle 16 EDS BETANIA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL

11. Control de aprobación

Estado de aprobación	
Fecha de aprobación	
Aprobado por	
Observaciones aprobación	