

|  |                                                                                   |                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO<br/>MANTENIMIENTO<br/>Proyecto Tasa de Seguridad</b> | <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|


|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Municipio                    | Amagá                      |
| Departamento                 | Antioquia                  |
| Fecha diagnóstico            | 16/07/2026                 |
| Vereda / sector              | PIEDECUESTA                |
| Dirección del punto / sector | Calle 52, Amagá, Antioquia |
| Latitud                      | 6.041350899060751          |
| Longitud                     | -75.69945034235427         |
| Coordenadas formulario       | -75.7_6.04                 |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV             |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV5 La Jabonera |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | GOBERNACION DE ANTIOQUIA |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1



Foto 2




Foto 3





Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                             |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tipo de anclaje:                    | POSTE               |
| Tipo de poste                       | POSTE_CONCRE        |
| Altura del poste (m)                | 14MTS               |
| Tipo de servicio                    | TELEMATICA          |
| Dirección de referencia del anclaje | CARRERA 47 N° 51-87 |
| Propietario del poste               | MUNICIPIO           |
| Tipo tension                        | BAJA                |
| Red secundaria                      | TB_FO               |

|                                                                                                                          |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Estado en el que se encuentra el anclaje:                                                                                |  | BUENO |
|                                        |  |       |
| Requiere Cambio de anclaje:                                                                                              |  | NO    |
|  <b>GABINETE METÁLICO</b>               |  |       |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                |  | SI    |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                |  | BUENO |
|                                       |  |       |
| Requiere Gabinete Metálico:                                                                                              |  | No    |
| Requiere Kit de Ventilación Doble:                                                                                       |  | NO    |
|  <b>CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO</b> |  |       |
| Existe Caja Distribución Vertical:                                                                                       |  | SI    |
| Estado de las Caja Distribución Vertical:                                                                                |  | BUENO |



Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 **INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA**

Existe Infraestructura Subterránea:

NO

Requiere Infraestructura Subterránea:

NO


 **CORONA ANTIESCALATORIA**

Existe Corona Antiescalatoria:

SI

Existe Corona Antiescalatoria:

BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:

NO

 **BRAZO DE SOPORTE**

Existe Brazo de Soporte:

SI

Estado Brazo de Soporte:

BUENO



Requiere Brazo de Soporte:

NO

#### 4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

##### ⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA


Existen Cables:

SI

Estado Cables:

BUENO

Foto Cables



Requiere Cables:

NO

##### ⚡ TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:

SI

Estado Tablero Breaker:

BUENO

Existe Breaker:

NO

Requiere Breaker:

NO

## TRANSFORMADOR REDUCTOR

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Existe Transformador Reductor: | SI    |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |

Foto Transformador Reductor



|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Requiere Transformador Reductor: | NO |
| TUBERÍA                          |    |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Existe Tubería:   | NO |
| Requiere Tubería: | NO |

### CORAZA

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Existe Coraza:        | SI    |
| Estado Coraza:        | BUENO |
| Requiere Coraza 3/4": | NO    |

### UPS

|             |       |
|-------------|-------|
| Existe UPS: | SI    |
| Estado UPS: | BUENO |

Foto UPS




|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Requiere UPS:                    | NO    |
| BATERÍAS UPS                     |       |
| Existen Baterías UPS:            | NO    |
| Requiere Baterías UPS:           | NO    |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |       |
| Existe SPT:                      | SI    |
| Estado SPT:                      | BUENO |
| Requiere SPT:                    | NO    |
| PROTECCIÓN                       |       |
| Existe Protección:               | SI    |
| Estado Protección:               | BUENO |

Foto Protección




|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Requiere Protección:                         | SI                            |
| Tipo de Protección requerida:                | PROTECCION_ELECTRICA          |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): | 1                             |
| Observaciones Protección:                    | El gabinete no cuenta con DPS |
| 🔌 TOMA 125 V                                 |                               |
| Existe Toma 125 V:                           | SI                            |
| Estado Toma 125 V:                           | BUENO                         |
| Requiere Toma 125 V:                         | NO                            |
| 🔌 CANALETA PLÁSTICA                          |                               |
| Existe Canaleta Plástica:                    | NO                            |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45:           | NO                            |

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

| 🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Existe Fibra Óptica:                                                                                                                                                                                                                                           | SI    |
| Estado Fibra Óptica:                                                                                                                                                                                                                                           | BUENO |
| <div>  <div> 5 may 2026 6:09:01 p.m.<br/> 6.0412651833333335N 75.69933715W<br/> # 46-47 Calle 52<br/> Amaga<br/> Amagá<br/> Antioquia<br/> barrió la jabonera </div> </div> |       |
| Requiere Fibra Óptica:                                                                                                                                                                                                                                         | NO    |
| 🔌 INYECTOR POE                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Existe Inyector PoE:                                                                                                                                                                                                                                           | SI    |
| Estado Inyector PoE:                                                                                                                                                                                                                                           | BUENO |



|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Requiere Inyector PoE:                | NO    |
| ⚡ PATCH CORD                          |       |
| Existe Patch Cord:                    | SI    |
| Estado Patch Cord:                    | BUENO |
| Requiere Patch Cord:                  | NO    |
| ⚡ PATCH PANEL                         |       |
| Existe Patch Panel:                   | NO    |
| Requiere Patch Panel:                 | NO    |
| Requiere Toma RJ45:                   | NO    |
| 📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO             |       |
| Existe Organizador de Cableado:       | NO    |
| Requiere Organizador de Cableado:     | NO    |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO                |       |
| Existe Convertidor Monomodo:          | NO    |
| Requiere Convertidor Monomodo:        | NO    |
| 📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO |       |
| Existe Módulo Óptico:                 | SI    |
| Estado Módulo Óptico:                 | BUENO |
| Requiere Módulo Óptico:               | NO    |
| 🔌 SWITCH                              |       |
| Existe Switch:                        | SI    |
| Estado Switch:                        | BUENO |



5 may 2026 6:08:29 p.m.  
6.041062149999999N 75.6994263333334W  
5187 Carrera 47  
Amagá  
Antioquia  
barrio la jabonera

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Requiere Switch:                | NO    |
| Existe Cámara:                  | SI    |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1     |
| CÁMARA EXISTENTE 1              |       |
| Tipo de cámara                  | PTZ   |
| Estado de la cámara             | BUENO |



5 may 2026 6:18:28 p.m.  
6.0412856N 75.6996826W  
5187 Carrera 47  
Amagá  
Antioquia  
barrio la jabonera

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ¿Requiere Cámara?          | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO |
| ENRUTADOR VPN              |    |
| Existe Enrutador VPN:      | NO |
| EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |    |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Existe Equipo TX/RX:   | NO |
| Requiere Equipo TX/RX: | NO |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Estado general de funcionamiento     | FUNCIONANDO |
| Requiere mantenimiento:              | SI          |
| Seleccione el tipo de mantenimiento: | CORRECTIVO  |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Estado de aprobación | APROBADO          |
| Fecha de aprobación  | 04/09/2026        |
| Aprobado por         | JANIER_PIEDRAHITA |