

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Municipio                    | Jerico                              |
| Departamento                 | Antioquia                           |
| Fecha diagnóstico            | 12/08/2026                          |
| Dirección del punto / sector | Carrera 7 1 1-99, Jerico, Antioquia |
| Latitud                      | 5.7924759346245915                  |
| Longitud                     | -75.78281150366908                  |
| Coordenadas formulario       | -75.78_5.79                         |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV        |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 3 La 40 |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernacion de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                             |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de anclaje:                    | POSTE                 |
| Tipo de poste                       | POSTE_CONCRE          |
| Altura del poste (m)                | 14MTS                 |
| Tipo de servicio                    | TELEMATICA            |
| Dirección de referencia del anclaje | Carrera 7 con Calle 2 |
| Propietario del poste               | MUNICIPIO             |
| Tipo tension                        | BAJA                  |
| Red secundaria                      | TB_FO                 |

|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| Estado en el que se encuentra el anclaje:                                                                                                                                                              |  | BUENO                                                 |
|  <p>12 jul 2026 10:30:46 a.m.<br/>5.7924784N 75.78287397W<br/># 2-3 Carrera 7<br/>Jericó<br/>Antioquia<br/>LA 40</p> |  |                                                       |
| Requiere Cambio de anclaje:                                                                                                                                                                            |  | NO                                                    |
|  <b>GABINETE METÁLICO</b>                                                                                             |  |                                                       |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                              |  | SI                                                    |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                              |  | MALO                                                  |
|  <p>12 jul 2026 10:10:57 a. m.<br/>5.7924266666666675N 75.782775W<br/>PUNTO: LA 40</p>                              |  |                                                       |
| Requiere Gabinete Metálico:                                                                                                                                                                            |  | No                                                    |
| Requiere Kit de Ventilación Doble:                                                                                                                                                                     |  | NO                                                    |
| Observaciones Gabinete:                                                                                                                                                                                |  | EL gabinete se encuentra malo y requiere ser cambiado |
|  <b>CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO</b>                                                                               |  |                                                       |
| Existe Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                                     |  | SI                                                    |
| Estado de las Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                              |  | BUENO                                                 |
| Requiere Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                                   |  | NO                                                    |



### INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Existe Infraestructura Subterránea:   | NO |
| Requiere Infraestructura Subterránea: | NO |

### CORONA ANTIESCALATORIA

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Existe Corona Antiescalatoria:   | NO                            |
| Requiere Corona Antiescalatoria: | SI                            |
| Observaciones Corona:            | El punto no cuenta con Corona |

### BRAZO DE SOPORTE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Existe Brazo de Soporte: | SI    |
| Estado Brazo de Soporte: | BUENO |



|                            |    |
|----------------------------|----|
| Requiere Brazo de Soporte: | NO |
|----------------------------|----|

## 4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

### ACOMETIDA ELÉCTRICA

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Existen Cables: | SI    |
| Estado Cables:  | BUENO |

Foto Cables



12 jul 2026 10:14:59 a. m.  
5.792409999999999N 75.78279500000001W  
PUNTO: LA 40

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Requiere Cables:                             | NO                                                           |
| ⚡ <b>TABLERO BREAKER</b>                     |                                                              |
| Existe Tablero Breaker:                      | NO                                                           |
| Existe Breaker:                              | SI                                                           |
| Estado Breaker:                              | BUENO                                                        |
| Requiere Breaker:                            | NO                                                           |
| 🔌 <b>TRANSFORMADOR REDUCTOR</b>              |                                                              |
| Existe Transformador Reductor:               | NO                                                           |
| Requiere Transformador Reductor:             | SI                                                           |
| Observaciones Transformador:                 | el punto no cuenta con transformador reductor                |
| 🔧 <b>TUBERÍA</b>                             |                                                              |
| Existe Tubería:                              | NO                                                           |
| Requiere Tubería:                            | NO                                                           |
| 💧 <b>CORAZA</b>                              |                                                              |
| Existe Coraza:                               | NO                                                           |
| Requiere Coraza 3/4":                        | NO                                                           |
| 🔌 <b>UPS</b>                                 |                                                              |
| Existe UPS:                                  | SI                                                           |
| Estado UPS:                                  | BUENO                                                        |
| Requiere UPS:                                | NO                                                           |
| 🔌 <b>BATERÍAS UPS</b>                        |                                                              |
| Existen Baterías UPS:                        | NO                                                           |
| Requiere Baterías UPS:                       | NO                                                           |
| 🌐 <b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)</b>    |                                                              |
| Existe SPT:                                  | NO                                                           |
| Requiere SPT:                                | SI                                                           |
| 🛡️ <b>PROTECCIÓN</b>                         |                                                              |
| Existe Protección:                           | NO                                                           |
| Requiere Protección:                         | SI                                                           |
| Tipo de Protección requerida:                | PROTECCION_ELECTRICA                                         |
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): | 1                                                            |
| Observaciones Protección:                    | El punto no cuenta con DPS para la proteccion de los equipos |

| TOMA 125 V                         |       |
|------------------------------------|-------|
| Existe Toma 125 V:                 | SI    |
| Estado Toma 125 V:                 | BUENO |
| Requiere Toma 125 V:               | NO    |
| CANALETA PLÁSTICA                  |       |
| Existe Canaleta Plástica:          | NO    |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO    |

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS                                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Existe Fibra Óptica:                                                                             | SI    |
| Estado Fibra Óptica:                                                                             | BUENO |
| <div>  </div> |       |
| Requiere Fibra Óptica:                                                                           | NO    |
| INYECTOR POE                                                                                     |       |
| Existe Inyector PoE:                                                                             | SI    |
| Estado Inyector PoE:                                                                             | BUENO |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Requiere Inyector PoE:            | NO    |
| ⚡ PATCH CORD                      |       |
| Existe Patch Cord:                | SI    |
| Estado Patch Cord:                | BUENO |
| Requiere Patch Cord:              | NO    |
| ⚡ PATCH PANEL                     |       |
| Existe Patch Panel:               | NO    |
| Requiere Patch Panel:             | NO    |
| Requiere Toma RJ45:               | NO    |
| 📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO         |       |
| Existe Organizador de Cableado:   | NO    |
| Requiere Organizador de Cableado: | NO    |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO            |       |
| Existe Convertidor Monomodo:      | SI    |
| Estado Convertidor Monomodo:      | BUENO |



12 jul 2026 10:15:23 a. m.  
5.792409999999999N 75.78279500000001W  
PUNTO: LA 40

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Requiere Convertidor Monomodo:       | NO    |
| MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO |       |
| Existe Módulo Óptico:                | NO    |
| Requiere Módulo Óptico:              | NO    |
| SWITCH                               |       |
| Existe Switch:                       | SI    |
| Estado Switch:                       | BUENO |



12 jul 2026 10:15:46 a. m.  
5.792429999999999N 75.78281999999999W  
PUNTO: LA 40

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Requiere Switch:                | NO  |
| CÁMARA                          |     |
| Existe Cámara:                  | SI  |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1   |
| CÁMARA EXISTENTE 1              |     |
| Tipo de cámara                  | PTZ |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Estado de la cámara | BUENO |
|---------------------|-------|




12 jul 2026 10:11:05 a. m.  
5.79244333333334N 75.78279W  
PUNTO: LA 40

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ¿Requiere Cámara?          | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO |
| ENRUTADOR VPN              |    |
| Existe Enrutador VPN:      | NO |
| EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |    |
| Existe Equipo TX/RX:       | NO |
| Requiere Equipo TX/RX:     | NO |

## 6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

|                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD EXTRA                                               |                                                              |
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI                                                           |
| ACTIVIDAD EXTRA 1                                             |                                                              |
| Descripción de la actividad                                   | SUM-OE05 Adquisición gabinetes de poste/fachada              |
| Unidad                                                        | UN                                                           |
| Cantidad                                                      | 1                                                            |
| Justificación                                                 | Se requiere del cambio del gabinete por alto deterioro       |
| Archivo APU adjunto                                           | APU SUM-OE05 GABINETE.xlsx                                   |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                              |
| ACTIVIDAD EXTRA 2                                             |                                                              |
| Descripción de la actividad                                   | INST-OE08 Instalación gabinetes de poste/fachada             |
| Unidad                                                        | UN                                                           |
| Cantidad                                                      | 1                                                            |
| Justificación                                                 | Se debe de instlar un gabinete nuevo                         |
| Archivo APU adjunto                                           | APU INST-OE08 GABINETE-2ebe1d10c3af481e9702282e29a43dc4.xlsx |
| Sin evidencia fotográfica                                     |                                                              |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento           | FUNCIONANDO                                                                 |
| Requiere mantenimiento:                    | SI                                                                          |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:       | CORRECTIVO                                                                  |
| Ingrese observaciones generales y detalles | Se requiere el cambio de gabinete, la instalacion de DPS, puesta a tierra y |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN