



PROJETO
Reabilitação de fachada — Edifício
Aurora

LOCALIZAÇÃO
Avenida Exemplo 101, Lisboa

DATA DO RELATÓRIO
8 de outubro de 2026
Período 01/10/2026 – 08/10/2026

CLIENTE
Condomínio Edifício Aurora

RESPONSÁVEL DE PROJETO
Responsável Exemplo

N.º CONTRATO
AUR-2026-03

RESUMO DA SEMANA

Andaimes montados na fachada sul e iniciada a reparação do reboco. Registámos duas ocorrências que precisam de decisão do condomínio.

ESTADO GERAL DO PROJETO

1

CONCLUÍDAS

1

EM CURSO

1

PENDENTES

PROGRESSO GLOBAL DO PROJETO

Fachada

55%

REGISTO FOTOGRÁFICO

Fachada Sul : before

Fachada Sul

Estado inicial do reboco

Varanda : after

Varanda

Guardas tratadas

TRABALHOS CONCLUÍDOS

- Concluído
Serralharia / Estruturas Metálicas — Tratamento de guardas metálicas
Varanda

EM CURSO E PENDENTES

- Em Curso
Reboco / Estuque — Reparação de fissuras no reboco
Fachada Sul
- Pendente
Pintura Exterior — Aplicação de primário
Fachada Sul

INCIDENTES E NÃO-CONFORMIDADES

▲ Em aberto Armadura exposta na varanda do 3.º esquerdo — necessária decisão sobre tratamento.

▲ Em aberto Toldo de um condómino impede a montagem do andaime no 2.º direito.

Resolvido Fornecimento de tinta atrasado — material entregue a 06/10.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1 Reunião com a administração do condomínio
Previsto: 13/10/2026

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.