



Pequena reparação — Cozinha

8 de outubro de 2026 · Período: 08/10/2026

PONTO DA SITUAÇÃO

Visita única para reparação de fuga na torneira e substituição do sifão.

Progresso da obra: 100%

ESTADO DA OBRA

3

CONCLUÍDAS


0

EM CURSO

0

PENDENTES

REGISTO FOTOGRÁFICO



Cozinha · Depois

Sifão novo instalado

TRABALHOS CONCLUÍDOS

Concluída

Substituição do sifão do lava-loiça

Cozinha

Concluída

Reparação de fuga na torneira misturadora

Concluída

Canalização / Hidráulica — Teste de estanquidade

Cozinha

EM CURSO E PENDENTES

Sem trabalhos em curso ou pendentes registados.

OCORRÊNCIAS

Sem ocorrências registadas neste período.

PRÓXIMOS PASSOS

Sem próximos passos registados.

OBRA	CLIENTE	RESPONSÁVEL DA OBRA	NIF
Pequena reparação — Cozinha	Cliente Exemplo D	Responsável Exemplo	999999999
INCI N.º			
54321-PAR			

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.