



PROJETO

Pequena reparação — Cozinha

LOCALIZAÇÃO

—

DATA DO RELATÓRIO

8 de outubro de 2026

Período 08/10/2026 – 08/10/2026

CLIENTE

Cliente Exemplo D

RESPONSÁVEL DE PROJETO

Responsável Exemplo

N.º CONTRATO

—

RESUMO DA SEMANA

Visita única para reparação de fuga na torneira e substituição do sifão.

ESTADO GERAL DO PROJETO

3

CONCLUÍDAS

0

EM CURSO

0


PENDENTES

PROGRESSO GLOBAL DO PROJETO

Fase atual

100%

REGISTO FOTOGRÁFICO



Cozinha : after

Cozinha

Sifão novo instalado

TRABALHOS CONCLUÍDOS

- Concluído
Outro — Substituição do sifão do lava-loiça
Cozinha

- Concluído
Outro — Reparação de fuga na torneira misturadora

EM CURSO E PENDENTES

Sem trabalhos em curso ou pendentes registados.

Concluído

Canalização / Hidráulica — Teste de estanquidade

Cozinha

INCIDENTES E NÃO-CONFORMIDADES



Sem incidentes, não-conformidades ou ocorrências a registar neste período.

PRÓXIMOS PASSOS

Sem próximos passos registados.

Este relatório é emitido para efeitos de acompanhamento, comunicação e arquivo documental do projeto. Não substitui o contrato de empreitada, o Livro de Projeto, autos de medição, faturas, licenças, projetos aprovados, termos de responsabilidade ou aprovações formais exigidas por lei ou contrato. Trabalhos extra, alterações de preço, prazo ou projeto carecem de aprovação expressa por escrito, salvo disposição contratual em contrário.

Construções Exemplo & Filhos, Lda.

NIF 999999999 · INCI n.º 54321-PAR
Relatório PROJ-CLIENTE-005 · gerado 08/10/2026

Página 1 de 1

geral@construcoes-exemplo.example · +351 200 000 001