

Schadennummer 87-33-262/875597-S

Schadenart und Schadenhergang

Schadenzeitpunkt: 01.01.2020

Schadenart: Teilkasko

Schadenursache: Wild / Tier

Weitere Informationen zur Schadenursache

Welche Tierart ist betroffen? Fuchs

Gab es einen Zusammenstoß mit dem Tier?

Lieg Ihnen eine Wildunfallbescheinigung des Jagdpächters oder der Polizei vor?

Gibt es an Ihrem Fahrzeug unreparierte Vorschäden? Unreparierte Vorschäden sind vorhanden.

Erwartete Reparaturkosten und Totalschadenrisiko

Alle Werte in Euro	Netto	MwSt.	Brutto
Min. Reparaturkosten Prognose	6,000.00	1,200.00	7,200.00
Max. Reparaturkosten Prognose	7,850.00	1,570.00	9,420.00
Erwartete Reparaturkosten	7,000.00	1,400.00	8,400.00
Erwarteter Wiederbeschaffungswert	1,900.00	380.00	2,280.00
Schwache Bewertung vom 01.04.2024			
Totalschadenverhältnis 368%			
Totalschaden Wahrscheinlichkeit 1.00			

Berechnungsgrundlage

Alle Werte in Euro	Karosserie	Lackierung	Lackmaterial
Verrechnungssätze	86.25	120.75	0.0%
Kalkulationsmethode	Hersteller		
UPE-Auf-/Abschläge	-5%		

Fahrzeugbeschreibung

Kennzeichen: HSS 7 547

Fahrzeugidentifikationsnummer (kurz: FIN): W0L0XCR975E026845

Hersteller: OPEL

Fahrzeugmodell: Tigra Twin Top

Serie: Tigra Twin Top 1.4 Sport

Aufbauart / Anzahl Türen: Cabriolet


Bauzeit: 6/2004 - 3/2006

Erstzulassung: 14.04.2005

Kilometerstand: 123.321 km

Schadennummer 87-33-262/875597-S

Schadenbeschreibung



Motorhaube

Welche Art von Beschädigung sehen Sie? Kratzer

Windschutzscheibe

Ist das Fahrzeug mit einer speziellen Windschutzscheibe ausgerüstet? (z.B. beheizbar, getönt, Regen-Sensorik, Head-Up Display, etc.) Ja

Welche Art von Beschädigung sehen Sie? Kratzer

Wo befinden sich die Beschädigungen? im Sichtfeld des Fahrers

Ist der größte Kratzer länger als ca. 5 cm? Ja

Dach

Welche Art von Beschädigung sehen Sie? Kratzer

Rücklicht Beifahrerseite

Ist das Fahrzeug mit LED Rücklichtern ausgerüstet? Ja

Welche Art von Beschädigung sehen Sie? Glasbruch

Airbag

Wurde ein oder mehrere Airbags ausgelöst? Ja