

Schadennummer 82-33-770/893823-S

Schadenart und Schadenhergang

Schadenzeitpunkt: 01.01.2020

Schadenart: Teilkasko

Schadenursache: Wild / Tier

Weitere Informationen zur Schadenursache

Welche Tierart ist betroffen? Fuchs

Gab es einen Zusammenstoß mit dem Tier?

Lieg Ihnen eine Wildunfallbescheinigung des Jagdpächters oder der Polizei vor?

Gibt es an Ihrem Fahrzeug unreparierte Vorschäden? Unreparierte Vorschäden sind vorhanden.

Erwartete Reparaturkosten und Totalschadenrisiko

Alle Werte in Euro	Netto	MwSt.	Brutto
Min. Reparaturkosten Prognose	7,450.00	1,490.00	8,940.00
Max. Reparaturkosten Prognose	9,350.00	1,870.00	11,220.00
Erwartete Reparaturkosten	8,450.00	1,690.00	10,140.00
Erwarteter Wiederbeschaffungswert	44,000.00	8,800.00	52,800.00
Schwache Bewertung vom 01.04.2024			
Totalschadenverhältnis 19%			
Totalschaden Wahrscheinlichkeit 0.00			

Berechnungsgrundlage

Alle Werte in Euro	Karosserie	Lackierung	Lackmaterial
Verrechnungssätze	86.25	120.75	0.0%
Kalkulationsmethode	Hersteller		
UPE-Auf-/Abschläge	-5%		

Fahrzeugbeschreibung

Kennzeichen: HSS 8 204

Fahrzeugidentifikationsnummer (kurz: FIN): W1V44760313930767

Hersteller: MERCEDES BENZ

Fahrzeugmodell: V-Klasse / Viano


Serie: V-Klasse Lang / Viano Lang

Aufbauart / Anzahl Türen: minibus

Erstzulassung: 01.10.2019

Kilometerstand: 123.321 km

Schadennummer 82-33-770/893823-S

Schadenbeschreibung**Motorhaube**Welche Art von Beschädigung sehen Sie? **Kratzer****Windschutzscheibe**Ist das Fahrzeug mit einer speziellen Windschutzscheibe ausgerüstet? (z.B. beheizbar, getönt, Regen-Sensorik, Head-Up Display, etc.) **Ja**Welche Art von Beschädigung sehen Sie? **Kratzer**Wo befinden sich die Beschädigungen? **im Sichtfeld des Fahrers**Ist der größte Kratzer länger als ca. 5 cm? **Ja****Dach**Welche Art von Beschädigung sehen Sie? **Kratzer****Rücklicht Beifahrerseite**Ist das Fahrzeug mit LED Rücklichtern ausgerüstet? **Ja**Welche Art von Beschädigung sehen Sie? **Glasbruch****Airbag**Wurde ein oder mehrere Airbags ausgelöst? **Ja**