

Schadennummer 36-33-134/642726-S

## Schadenart und Schadenhergang

Schadenzeitpunkt: 01.01.2020

Schadenart: Teilkasko

Schadenursache: Wild / Tier

## Weitere Informationen zur Schadenursache

Welche Tierart ist betroffen? Fuchs

Gab es einen Zusammenstoß mit dem Tier?

Lieg Ihnen eine Wildunfallbescheinigung des Jagdpächters oder der Polizei vor?

Gibt es an Ihrem Fahrzeug unreparierte Vorschäden? Unreparierte Vorschäden sind vorhanden.

## Erwartete Reparaturkosten und Totalschadenrisiko

Alle Werte in Euro	Netto	MwSt.	Brutto
Min. Reparaturkosten Prognose	7,350.00	1,470.00	8,820.00
Max. Reparaturkosten Prognose	9,250.00	1,850.00	11,100.00
Erwartete Reparaturkosten	8,350.00	1,670.00	10,020.00
Erwarteter Wiederbeschaffungswert	18,200.00	3,640.00	21,840.00
Schwache Bewertung vom 01.04.2024			
Totalschadenverhältnis 46%			
Totalschaden Wahrscheinlichkeit 0.30			

## Berechnungsgrundlage

Alle Werte in Euro	Karosserie	Lackierung	Lackmaterial
Verrechnungssätze	86.25	120.75	0.0%
Kalkulationsmethode	Hersteller		
UPE-Auf-/Abschläge	-5%		

## Fahrzeugbeschreibung

Kennzeichen: HSS 8 198

Fahrzeugidentifikationsnummer (kurz: FIN): VF3VEAHXKLZ080921

Hersteller: PEUGEOT

Fahrzeugmodell: Expert

Serie: Expert


Aufbauart / Anzahl Türen: vanmidpanel

Erstzulassung: 01.10.2019

Kilometerstand: 123.321 km

Schadennummer 36-33-134/642726-S

## Schadenbeschreibung



### Motorhaube

Welche Art von Beschädigung sehen Sie? Kratzer

### Windschutzscheibe

Ist das Fahrzeug mit einer speziellen Windschutzscheibe ausgerüstet? (z.B. beheizbar, getönt, Regen-Sensorik, Head-Up Display, etc.) Ja

Welche Art von Beschädigung sehen Sie? Kratzer

Wo befinden sich die Beschädigungen? im Sichtfeld des Fahrers

Ist der größte Kratzer länger als ca. 5 cm? Ja

### Dach

Welche Art von Beschädigung sehen Sie? Kratzer

### Rücklicht Beifahrerseite

Ist das Fahrzeug mit LED Rücklichtern ausgerüstet? Ja

Welche Art von Beschädigung sehen Sie? Glasbruch

### Airbag

Wurde ein oder mehrere Airbags ausgelöst? Ja