

Vorgangsnummer

vom 01.04.2024

Schadeninformationen

Schadennummer	68-33-354/651350-S	Schadendatum	01.01.2020
Schadenart	Teilkasko	Schadenursache	Wild / Tier
Kennzeichen	HSS 2 815		


Hinweis

Der Kunde hat die Nutzungsbedingungen der DEKRA Online-Schadenmeldung akzeptiert.

Die folgenden Schadenbilder wurden DEKRA zur Beurteilung des Schadenumfangs zur Verfügung gestellt:



Auspuff



Auspuff

Bundesrepublik Deutschland (D)

Zulassungsbescheinigung Teil I
Fahrzeugkennung
HH-S-0-050/15-01472

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

29.06.2008 0609 ANR000043 2 2 176/4000 1237
M1 5055-5150 1903-1903
1450-1450 2233-2233

VOLKSWAGEN, VW
SD
CEXA
AA6QA69L14195
1480 1310
1480 1310
74 2500
2500 750
235/50 R18 101V
235/50 R18 101V

Phaeton
VOLKSWAGEN-VW
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
70/220/ENG*2006/96B/EG
98/69/EG I;B
Diesel
0002 0465 2967
F.1/F.2:180 U. 7.2/8.2:110 8 ANHANGEBETRIEB*ZUL G13-G
EW.D-BUGES MAX.5260KG*PZ GRUPPE III*STUFE PM 5 AB TAG
ERSTBUL.*VW.RHK-LT-EOTG***

Waid
el*2001/116*0163*1
23.04.2008 K 1/16020 Y

Hamburg
12/2015 19.02.2015

Zulassungsbescheinigung Teil 1



Fahrzeuginnenraum



Kombiinstrumente und Kilometerzähler



Diagonalbild von vorne rechts



Diagonalbild von hinten links




Motorhaube



Motorhaube



Windschutzscheibe



Windschutzscheibe



Dach



Dach



Rücklicht Beifahrerseite



Rücklicht Beifahrerseite



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden



Polizeibericht



Unfallort



Unfallort



Unfallort