

Vorgangsnummer

vom 01.04.2024

### Schadeninformationen

Schadennummer	82-33-770/893823-S	Schadendatum	01.01.2020
Schadenart	Teilkasko	Schadenursache	Wild / Tier
Kennzeichen	HSS 8 204		

### Hinweis

Der Kunde hat die Nutzungsbedingungen der DEKRA Online-Schadenmeldung akzeptiert.

Die folgenden Schadenbilder wurden DEKRA zur Beurteilung des Schadenumfangs zur Verfügung gestellt:



Auspuff



Auspuff

**Bundesrepublik Deutschland (D)**

**Zulassungsbescheinigung Teil I**  
Fahrzeugkennung:  
**HH-S-0-050/15-01472**

Europäische Gemeinschaft **(D)** Bundesrepublik Deutschland

29.06.2008 0609 ANR000043 2 2 176/4000 1237  
M1 AA 5055-5150 1903-1903  
1450-1450 2233-2233

**VOLKSWAGEN, VW**  
SD 100  
CEXA 240 2760 2760  
AA6QA69L14195 1480 1310  
1480 1310  
74 2500  
2500 750

**PHAETON**  
**VOLKSWAGEN-VW**  
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Limousine 235/50 R18 101V  
70/220/ENG\*2006/96B/EG 235/50 R18 101V  
98/69/EG I/B Weid  
Diesel el\*2001/116\*C163\*1V  
0002 0965 2967 23.04.2008 K 1/16020Y

F.1/F.2:160 U. 7.2/8.2:110 8 ANHANGEBETRIEB\*ZUL G13-G  
EW.D-BUGES MAX.5260KG\*PZ GRUPPE III\*STUFE PM 5 AB TAG  
ERSTBUL.\*VW.RHK-LT-EOTG\*\*\*

Hamburg  
12/2015 19.02.2015

Zulassungsbescheinigung Teil 1



Fahrzeuginnenraum



Kombiinstrumente und Kilometerzähler





Diagonalbild von vorne rechts



Diagonalbild von hinten links



Motorhaube




Motorhaube





Windschutzscheibe



Windschutzscheibe



Dach



Dach





Rücklicht Beifahrerseite





Rücklicht Beifahrerseite



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden





Unreparierter Vorschaden



Polizeibericht





Unfallort



Unfallort



Unfallort