


Schadeninformationen

Schadennummer	20-33-234/734768-S	Schadendatum	01.01.2020
Schadenart	Teilkasko	Schadenursache	Wild / Tier
Kennzeichen	HSS 2 906		

Hinweis

Der Kunde hat die Nutzungsbedingungen der DEKRA Online-Schadenmeldung akzeptiert.

Die folgenden Schadenbilder wurden DEKRA zur Beurteilung des Schadenumfangs zur Verfügung gestellt:



Auspuff



Auspuff

Bundesrepublik Deutschland (D)			
Zulassungsbescheinigung Teil I		29.06.2008 0609 ANR000049	
HH-S-0-050/15-01472		2 2 176/4000 1237	
Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland		5055-5150 1903-1903	
VOLKSWAGEN, VW		1450-1450 2233-2233	
9D		100	
CEXA		240 2760 2760	
AA6QA69L14195		1480 1310	
PHAETON		1480 1310	
VOLKSWAGEN-VW		74 2500 750	
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		235/50 R18 101V	
Limousine		235/50 R18 101V	
70/220/ENG*2006/96B/EG		Weid	
98/69/EG I/B		el*2001/116*0163*1V	
Diesel		23.04.2008 X 1/16020Y	
0002 0965 2967			
F.1/F.2:150 U. 7.2/8.2:110 8 ANHANGEBETRIEB*ZUL GEG-G			
EW.D-BUGES MAX.5260KG*PZ GRUPPE III*STUFE PM 5 AB TAG			
ERSTBUL.*VW.RHK-LT-EOTG***			
Hamburg			
12/2015		19.02.2015	

Zulassungsbescheinigung Teil 1



Fahrzeuginnenraum



Kombiinstrumente und Kilometerzähler



Diagonalbild von vorne rechts




Diagonalbild von hinten links



Motorhaube



Motorhaube



Windschutzscheibe



Windschutzscheibe



Dach



Dach



Rücklicht Beifahrerseite



Rücklicht Beifahrerseite



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden



Polizeibericht



Unfallort



Unfallort



Unfallort