


Schadeninformationen

Schadennummer	34-33-951/629111-S	Schadendatum	01.01.2020
Schadenart	Teilkasko	Schadenursache	Wild / Tier
Kennzeichen	HSS 7 814		

Hinweis

Der Kunde hat die Nutzungsbedingungen der DEKRA Online-Schadenmeldung akzeptiert.

Die folgenden Schadenbilder wurden DEKRA zur Beurteilung des Schadenumfangs zur Verfügung gestellt:



Auspuff



Auspuff

Bundesrepublik Deutschland (D)

Zulassungsbescheinigung Teil I
Fahrzeugkennzeichen
HH-S-0-050/15-01472

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

29.06.2008 0609 ANR000049 2 2 176/4000 1237
M1 5055-5150 1903-1903
1450-1450 2233-2233

VOLKSWAGEN, VW
9D
CEXA
AA6QA69L14195
1480 100
240 2760 2760
1480 1310
1480 1310
74 2500
2500 750
235/50 R18 101V
235/50 R18 101V
Phaeton
Volkswagen-VW
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
70/220/ENG*2006/96B/EG
98/69/EG I;B
Diesel
0002 0965 2967
F.1/F.2:150 U. 7.2/8.2:110 8 ANHANGEBETRIEB*ZUL GEG-
EW.D-BUGES MAX.5260KG*PZ GRUPPE III*STUFE PM 5 AB TAG
ERSTBUL.*VW.RHK-LT-EGTG***

Waid
el*2001/116*0163*1V
23.04.2008 K 1/16020Y

Hamburg
12/2015 19.02.2015

Zulassungsbescheinigung Teil 1



Fahrzeuginnenraum



Kombiinstrumente und Kilometerzähler



Diagonalbild von vorne rechts




Diagonalbild von hinten links



Motorhaube



Motorhaube



Windschutzscheibe



Windschutzscheibe



Dach



Dach



Rücklicht Beifahrerseite



Rücklicht Beifahrerseite



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden



Polizeibericht



Unfallort



Unfallort



Unfallort