

Vorgangsnummer

vom 01.04.2024

### Schadeninformationen

Schadennummer	29-33-181/960612-S	Schadendatum	01.01.2020
Schadenart	Teilkasko	Schadenursache	Wild / Tier
Kennzeichen	HSS 1 705		


### Hinweis

Der Kunde hat die Nutzungsbedingungen der DEKRA Online-Schadenmeldung akzeptiert.

Die folgenden Schadenbilder wurden DEKRA zur Beurteilung des Schadenumfangs zur Verfügung gestellt:



Auspuff



Auspuff

**Bundesrepublik Deutschland (D)**

**Zulassungsbescheinigung Teil I**  
Fahrzeugkennzeichen: **HH-S-0-050/15-01472**

Europäische Gemeinschaft **(D)** Bundesrepublik Deutschland

29.06.2008 0609 ANR000043 2 2 176/4000 1237  
M1 5055-5150 1903-1903  
1450-1450 2233-2233

VOLKSWAGEN, VW  
SD  
CEXA  
AA6QA69L14195  
1480 100  
1480 2760  
1480 1310  
74 1310  
2500 2500  
235/50 R18 101V  
235/50 R18 101V

Phaeton  
VOLKSWAGEN-VW  
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Limousine  
70/220/ENG\*2006/96B/EG  
98/69/EG I;B  
Diesel  
0002 0965 2967  
F.1/F.2:180 U. 7.2/8.2:110 8 ANHANGEBETRIEB\*ZUL GEG-G  
EW.D-BUGES MAX.5260KG\*PZ GRUPPE III\*STUFE PM 5 AB TAG  
ERSTBUL.\*VW.RHK-LT-EGTG\*\*\*

Waid  
el\*2001/116\*0163\*17  
23.04.2008 K 1/16020 Y

Hamburg  
12/2015 19.02.2015

Zulassungsbescheinigung Teil 1



Fahrzeuginnenraum



Kombiinstrumente und Kilometerzähler





Diagonalbild von vorne rechts



Diagonalbild von hinten links




Motorhaube



Motorhaube





Windschutzscheibe



Windschutzscheibe



Dach




Dach





Rücklicht Beifahrerseite





Rücklicht Beifahrerseite



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden





Unreparierter Vorschaden



Polizeibericht





Unfallort



Unfallort



Unfallort