


Schadeninformationen

Schadennummer	87-33-262/875597-S	Schadendatum	01.01.2020
Schadenart	Teilkasko	Schadenursache	Wild / Tier
Kennzeichen	HSS 7 547		

Hinweis

Der Kunde hat die Nutzungsbedingungen der DEKRA Online-Schadenmeldung akzeptiert.

Die folgenden Schadenbilder wurden DEKRA zur Beurteilung des Schadenumfangs zur Verfügung gestellt:



Auspuff



Auspuff

Bundesrepublik Deutschland (D)

Zulassungsbescheinigung Teil I
Fahrzeugkennzeichen: **HH-S-0-050/15-01472**

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

29.06.2008 0609 ANR000049 2 2 176/4000 237
M1 5055-5150 1903-1903
1450-1450 2233-2233

VOLKSWAGEN, VW
9D
CEXA
AA6QA69L14195
1480 1310 2760
1480 1310
74 2500 750
2500 750
235/50 R18 101V
235/50 R18 101V
Weiß
el*2001/116*C183*1
23.04.2008 X 1/16020 Y
0002 0465 2967
F.1/F.2:180 U. 7.2/8.2:110 8 ANHANGEBETRIEB*ZUL GEG-
EW.D-BUGES MAX.5260KG*PZ GRUPPE III*STUFE PM 5 AB TAG
ERSTBUL.*VW.RHK-LT-EOTG***

Hamburg
12/2015 19.02.2015

Zulassungsbescheinigung Teil 1



Fahrzeuginnenraum



Kombiinstrumente und Kilometerzähler



Diagonalbild von vorne rechts




Diagonalbild von hinten links



Motorhaube



Motorhaube



Windschutzscheibe



Windschutzscheibe



Dach



Dach



Rücklicht Beifahrerseite



Rücklicht Beifahrerseite



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden



Polizeibericht



Unfallort



Unfallort



Unfallort