

### Schadeninformationen

Schadennummer	36-33-134/642726-S	Schadendatum	01.01.2020
Schadenart	Teilkasko	Schadenursache	Wild / Tier
Kennzeichen	HSS 8 198		

### Hinweis

Der Kunde hat die Nutzungsbedingungen der DEKRA Online-Schadenmeldung akzeptiert.

Die folgenden Schadenbilder wurden DEKRA zur Beurteilung des Schadenumfangs zur Verfügung gestellt:



Auspuff

Vorgangsnummer

vom 01.04.2024



Auspuff

Bundesrepublik Deutschland (D)

Zulassungsbescheinigung Teil I  
Fahrzeugkennung  
HH-S-0-050/15-01472

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

29.06.2008 0609 ANR000043 2 2 176/4000 1237  
M1 5055-5150 1903-1903  
1450-1450 2233-2233

VOLKSWAGEN, VW  
SD  
CEXA  
AA6QA69L14195  
1480 1310  
1480 1310  
74 2500  
2500 750

PHAETON  
VOLKSWAGEN-VW  
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Limousine  
70/220/ENG\*2006/96B/EG  
98/69/EG I/B  
Diesel  
0002 0965 2967  
235/50 R18 101V  
235/50 R18 101V

Waid  
el\*2001/116\*0163\*1V  
23.04.2008 K 1/16020Y

F.1/F.2:160 U. 7.2/8.2:110 8 ANHANGEBETRIEB\*ZUL G13-G  
EW.D-BUGES MAX.5260KG\*PZ GRUPPE III\*STUFE PM 5 AB TAG  
ERSTBUL.\*VW.RHK-LT-EOTG\*\*\*

Hamburg  
12/2015 19.02.2015

Zulassungsbescheinigung Teil 1



Fahrzeuginnenraum



Kombiinstrumente und Kilometerzähler





Diagonalbild von vorne rechts



Diagonalbild von hinten links




Motorhaube



Motorhaube





Windschutzscheibe



Windschutzscheibe



Dach



Dach





Rücklicht Beifahrerseite





Rücklicht Beifahrerseite



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden



Unreparierter Vorschaden





Polizeibericht



Unfallort



Unfallort



Unfallort