Global Mesh Co., Ltd. 8/1 Ramintra Alley Ramintra 14
Intersection 20 Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230 THAILAND
Tel. +66-2-509-9988 Fax. +66-2-509-8844 www.gmesh.com

เอกสารการบริการ

SERVICE REPORT

เลขที่ SA6801001

วันที่รับแจ้ง 22/1/68

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้รับแจ้ง

ชื่อ-สกุล ลูกค้าผู้ขอรับบริการ สรายุทธ์ จันทร์แจ้ง ตำแหน่ง แอดมินเซอร์วิส

หน่วยงาน พื้นที่จังหวัด กรุงเทพ หมายเลขติดต่อ 0917547679

รายละเอียดขอรับบริการ : ชนิดวัสดุ / อุปกรณ์ UPS SN 21TVL10051

อาการที่ลูกค้าแจ้ง แบตเตอรี่ขึ้นจอแสดงผล Battery replace

ลงชื่อ สรายุทธ์ เจ้าหน้าที่รับแจ้ง

วันที่

ส่วนที่ 2 สำหรับฝ่ายเคลมสินค้า

วัสดุ / อุปกรณ์ SN

จำนวน สินค้าหมดประกันวันที่

☐ สินค้าอยู่ในการรับประกัน ☐ สินค้าหมดประกัน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่

ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ประเมินอาการเบื้องต้น จากการตรวจเช็คพบว่า หน้าจอแสดงผลขึ้น Battery replace ได้ทำการตรวจเช็คแบตเตอรี่ทั้งหมด 40 ลูกแล้ว ค่าโอมห์ที่เทสผ่านได้ตาม Datasheet

☑ ดำเนินการเข้าแก้ไขหน้างาน

☐ สามารถแก้ไขได้ไม่ต้องเข้าหน้างาน

ลงชื่อ sawang เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)

วันที่

ส่วนที่ 4 สำหรับลูกค้า

รายละเอียดการซ่อมวัสดุ-อุปกรณ์ / UPS T-10k33V2 10KVA/10KW "Cleanline"

จำนวน 1 ตัว วัสดุ /อุปกรณ์ ชนิด / รุ่น.....

หมายเลขวัสดุ / อุปกรณ์ S/N: 21TVL10051

- [ ] ชำรุด, เปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ทดแทน.....S/N ใหม่.....
- [ ] ชำรุด, ไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจาก.....
- [ ] ชำรุด ส่งสินค้าซ่อม/ติดตามผล
- [ ] ตรวจสอบ/แก้ไขแล้วการใช้งานปกติ

ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับบริการรับทราบ

(กฤศ ดำเนินสวัสดิ์)

วันที่.....

ส่วนที่ 5 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (สรุปผล)

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สาเหตุอาการเสีย จากการตรวจเช็คพบว่า หน้าจอแสดงผลขึ้น Battery replace

การแก้ไข แจ้ง Suppiler Power matric

ประเมินผลการปฏิบัติ

ได้ทำการตรวจเช็คแบตเตอรี่ทั้งหมด 40 ลูกแล้ว

ค่าโอมห์ที่เทสผ่านได้ตาม Datasheet

- [ ] ผลการให้บริการเสร็จสมบูรณ์
- [x] ติดตามผลการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ sawang เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่.....

ลงชื่อ.....ฝ่ายบริหารรับทราบ

วันที่.....