Global Mesh Co., Ltd. 8/1 Ramintra Alley Ramintra 14
Intersection 20 Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230 THAILAND
Tel. +66-2-509-9988 Fax. +66-2-509-8844 www.gmesh.com

เอกสารการบริการ

SERVICE REPORT (Project)

เลขที่.....

วันที่รับแจ้ง 29/05/68

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้รับแจ้ง

ชื่อ-สกุล ลูกค้าผู้ขอรับบริการ นาย วัชระ อารยางค์กูร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การกำลัง

หน่วยงาน การกำลัง พื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร หมายเลขติดต่อ 0636404142

วัสดุ / อุปกรณ์ Battery RPT 48100 SN.....

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ 62 ชุมสาย

วันเริ่มประกัน..... สิ้นสุดประกัน.....

อาการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม ลูกที่ 1 แบตเตอรี่ไม่สามารถ Charge ได้ ไม่ตอบสนอง ลูกที่ 2 ไม่สามารถเปิด BMS ได้ไม่ตอบสนอง

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่รับแจ้ง

วันที่.....

ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

วันเริ่มประกัน..... สิ้นสุดประกัน.....

ชื่อบริษัท Sub..... หมายเลขติดต่อ.....

ประเมินอาการเบื้องต้น คาดว่าเกิดจากตัว BMS เองที่ทำงานผิดพลาด ทำให้ไม่สามาถควบคุมแบตเตอรี่ได้

☑ ดำเนินการเข้าแก้ไขหน้างาน

☐ สามารถแก้ไขได้ไม่ต้องเข้าหน้างาน

☐ แจ้ง Sub เข้าดำเนินการ

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่ 30/05/68

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)

วันที่.....

ส่วนที่ 3 สำหรับลูกค้า

รายละเอียดการซ่อมวัสดุ-อุปกรณ์ /.....

จำนวน..... วัสดุ /อุปกรณ์ ชนิด / รุ่น.....

หมายเลขวัสดุ / อุปกรณ์ S/N:.....

- ☐ ตรวจสอบ/แก้ไขแล้วการใช้งานปกติ.....
- ☐ ตรวจสอบ/แจ้งให้ Sup ดำเนินการ.....
- ☐ ตรวจสอบ/ติดตามการให้บริการ.....
- ☐ ตรวจสอบ/รอเปลี่ยนอุปกรณ์.....S/N ใหม่.....

ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับบริการรับทราบ

(.....)

วันที่.....

ส่วนที่ 4 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (สรุปผล)

รายงานผลการปฏิบัติงาน

สาเหตุอาการเสีย.....

.....

.....

การแก้ไข.....

.....

ประเมินผลการปฏิบัติ.....

.....

.....

☐ ผลการให้บริการเสร็จสมบูรณ์ ☐ ติดตามผลการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ฝ่าย Service

วันที่.....

ลงชื่อ.....ฝ่ายบริหารรับทราบ

วันที่.....