## ใบแจ้งซ่อม โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

เลขรับ 20 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

| หน่วยงาน        | จิตเวชฉุกเฉิน                        |  |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| ต้องการแจ้งซ่อม | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์              |  |
| หมายเลขครุภัณฑ์ | 081858-7440-001-0001/85              |  |
| อาการเสีย       | เปิดเครื่องแล้ว วันที่ไม่ตรงปัจจุบัน |  |
| ความต้องการ     | ไม่เร่งด่วน                          |  |
| วันที่แจ้ง      | 17 มกราคม 2561                       |  |

| ลงชื่อผู้แจ้งช่อ              |
|-------------------------------|
| ( ณรงค์ ตั้งวงศ์ )            |
| ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |

## ใบส่งซ่อม

|  | ้<br>ช่อมเลขที่                     | าบาลจิตเวชเลยราชนค์<br>/วัน<br>ช่อม | ที่ 16 กุมภาพั   |                               |       |                        |  |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|------------------------|--|
| เรียน  | -                                   | ารโรงพยาบาลจิตเวชเ                  |                  |                               |       |                        |  |
| ด้วยฝ่ายมีความประสงค์ขอซ่อม มีรายการดังท์<br>ลำดับ รายการ อาการเสีย หมายเล |                                     |                                     |                  | น<br>เขครุภัณฑ์ โ             | จำนวน | สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ |  |
| 1  | ER-PC                               | test repair docs.                   |                  | 0-001-0001/85                 | 1     | จิตเวชฉุกเฉิน          |  |
|  | จึงเรียน                            | มาเพื่อโปรดพิจารณา ย                | านุมัติและดำเน็  | เนการต่อไปด้วย                |       |                        |  |
| ลงชื่อผู้อนุมัติ   |                                     |                                     | ้อนุมัติ         | ลงชื่อ                        |       | ผู้ส่งซ่อม             |  |
| ()   |                                     |                                     |                  | ( ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ )     |       |                        |  |
|  | ตำแหน่ง                             |                                     |                  | ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |       |                        |  |
|  |                                     |                                     | บันทึกเ          | าารซ่อม                       |       |                        |  |
|  |                                     | ส่วนการรับ                          |                  | รายละเอียดการซ่อม             |       |                        |  |
| ส่งห์  | ส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮตรอน(Hytron) |                                     |                  | วันที่แล้วเสร็จ               |       |                        |  |
| วันที่   | วันที่ส่ง                           |                                     |                  | รายละเอียดการซ่อม             |       |                        |  |
| <br>  คาดว่าจะแล้วเสร็จ/ได้รับพัสดุภายใน วัน                               |                                     |                                     |                  |                               |       |                        |  |
|  |                                     |                                     |                  | ค่าซ่อมบาท                    |       |                        |  |
|  |                                     |                                     | -d               |                               |       |                        |  |
|  |                                     |                                     |                  |                               |       |                        |  |
| ()   |                                     |                                     |                  |                               |       |                        |  |
|  |                                     | ตำเ                                 | เหน่ง            |                               |       |                        |  |
|  | ( ) ekan /                          | 2042112222125518°                   |                  | ยซ่อมบำรุง                    | ,     | ซ่อมเรียบร้อยแล้ว      |  |
| ( ) ซ่อม / จัดทำแล้วสามารถใช้งานได้  |                                     |                                     |                  | , ,                           |       |                        |  |
| ( )  |                                     |                                     | ( )              |                               |       |                        |  |
| ลงชื่อผู้อนุมัติ   |                                     |                                     | ลงชื่อผู้ส่งช่อม |                               |       |                        |  |
| ()   |                                     |                                     | ()               |                               |       |                        |  |
| ตำแหน่ง  |                                     |                                     |                  | ตำแหน่ง                       |       |                        |  |