




<div>SCAN</div> <div>SNC CREATIVITY ANTHOLOGY CO.,LTD.</div>		<div>NCR</div> <div>NON-CONFORMANCE REPORT</div>		<div>Ref No.: CAR-2512-004</div> <div>Date: 11/12/2025 08:23</div> <div>Page: 1 of 1</div>	
1. Product Information (ข้อมูลผลิตภัณฑ์)					
Customer:		ณภัทร		Line: -	
Product:		P0030245		Model: -	
2. Defect Description (รายละเอียดความผิดปกติ)					
<div>ปัญหาจากการขนย้าย เกิดการเฉี่ยวชนจนเกิดรอยบุบ</div> <div><div>Defect Type: Dent</div><div>Quantity: 30 PCS</div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div>					
3. Traceability (ข้อมูลการผลิต)					
Prod Date: 2025-12-11		Shift: Day		Lot No: December	
4. Preliminary Disposition (การจัดการเบื้องต้น)					
<div><input type="checkbox"/> Rework <input type="checkbox"/> Scrap <input type="checkbox"/> Sort <input type="checkbox"/> Hold</div> <div>Remark:</div>					
Issuer (Production)		Receiver (QC)		Approved By	
<div>(verymaron01)</div> <div>Date: 11/12/2025 08:23</div>		<div>.....</div> <div>(QC Engineer)</div> <div>Date: ____/____/____</div>		<div>.....</div> <div>(QC Supervisor)</div> <div>Date: ____/____/____</div>	