

Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Area	Avería	Gravedad	Observación	Batea	Clima	Movimiento	Usuario
2026-01-05	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP043138							INGRESO	
2026-01-05	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM012464							INGRESO	
2026-01-05	VW	TERA	9BWBL6DF3TT359837							INGRESO	
2026-01-05	VW	TERA	9BWBL6DF8TT353340							INGRESO	
2026-01-05	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042321							INGRESO	
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B23TM009019			697		697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TERA	9BWBH6DF0TT364009	Alfombra - Delantera	Contaminación, exterior	Otros	varias	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B28TM014524			697		697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642190			697		697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	T-CROSS	9BWBH6BF4T4051414			697		697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B24TM017775			697		697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM012056			697		697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM010064			697		697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante	Otros	X1	252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B22TM011263			252		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM015471			252		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM016059			252		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF7TT359650			252		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TERA	9BWBL6DF2TT355570			252		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B21TM012789			252		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado	0-2.5 cm		252	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07	VW	T-CROSS	9BWBH6BF1T4052956			722		722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-07 VW	POLO	9BWAL5BZ0TT638424					722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	TAOS HIGHLINE RITONIC	3VVJP6B27TM020279					722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B29TM017643					722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	TERA	9BWBH6DF2TT355957					722	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado	Otros	HSHDJF		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante	Otros			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)	7.5-15 cm	HDJDJD		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Contaminación, exterior	Más de 30 cm			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	Pint. saltada	Otros			sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWJD62H3TA003741					2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	Rayado	7.5-15 cm	EN LA CP ESTÁ MAL CODIFICADO,FIGURA GUARD.DEL.IZQ.	2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-07 VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	FILO	2093	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042531					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TAOS HIGHLINE RITONIC	3VVJP6B28TM011008					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042447					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm	1 X 2	697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TERA	9BWBL6DF2TT342026					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TAOS HIGHLINE RITONIC	3VVJP6B22TM014261					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	SAVEIRO	9BWKL45U7TP034313					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	NIVUS	9BWCH6CHXTP042851					697	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TERA	9BWBH6DF6TT366251					344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TAOS HIGHLINE RITONIC	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm, 2.5-7.5 cm	,	344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TERA	9BWBL6DF9TT347353					344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TAOS HIGHLINE RITONIC	3VVJP6B27TM010254					344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-08 VW	POLO	9BWAH5BZ0TT643303				344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	POLO	9BWAL5BZ7TT642230				344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-08 VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Techo, Parante - Central derecho	Abollado (sin pint. dañada), Abollado, Filo	0-2.5 cm, , 7.5-15 cm	344	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm FILO		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Alfombra - Trasera, Alfombra - Trasera,	Pint. saltada filo, Rayado, Cortado,	0-2.5 cm, Otros, 15-20 cm, 45	395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBH6DF5TT361526				395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	NIVUS	9BWCH6CH0TP030434				395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBH6DF8TT354974				395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBL6DF9TT355565				395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	NIVUS	9BWCH6CH4TP040965				395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	TERA	9BWBL6DF9TT355873				395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 VW	NIVUS	9BWCH6CH5TP040330				395	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 Honda	CRV	1HGRS4870SL501372					dew	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-09 Honda	CRV	1HGRS4879SL501375					dew	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-09 Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU4S2072973					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 Audi	VERIFICAR	WAUAKDGU3S2071339					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-09 Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU6S2059304					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-12 VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado	2.5-7.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-12 VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	Cortado	Más de 30 cm BURLETE PUERTA TRA. IZQ.		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	VIRTUS	9BWDL6BZ3T4009706				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBL6DF7TT354897				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBL6DFXTT355915				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBL6DF8TT359493				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBL6DF6TT355006				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBL6DF9TT354478				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-13 VW	TERA	9BWBL6DF5TT355465				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBL6DF9TT354626				516	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm	602	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBL6DF0TT352599				602	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-13 VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)	2.5-7.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-14 VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm	1	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15 VW	AMAROK	8AWJD62HXTA003672					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15 VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15 VW	SAVEIRO	9BWJL45U6TP034346				2228	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15		8AJTEST999TE84883					dew	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-15 VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4050000					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15 VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)	0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-15		988ATEST99SE00311					frost	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-15		899ATA9995T000001					frost	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-15		KFKFK4884PPEENAAT					frost	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-15		DKKDKDKDKDDKJJDD					frost	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-15		WE998WBTRE0012944					sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-15 Honda	VERIFICAR	3HGTU7633P93R3JJN					sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-15		JJ7273HDJD2373HDD					sunny	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-16		8ATA9927UUEHJDJJJ					rain	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-16		USUUUUUUUEU77373					rain	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-16		8ATA9WWHERFE97884					dew	INGRESO	slsener@gmail.c
2026-01-16		HJDHDDHHDDHUUUUEU1					dew	INGRESO	slsener@gmail.c

Datos

2026-01-16 VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero	Rayado	2.5-7.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-16 VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Techo, Espejo exterior - izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Rayado	0-2.5 cm, , 0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624284				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624614				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT622079				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624279				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624338				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ0TT628072				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624155				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625006				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ3TT623061				446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DF0TT352778				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ8TT635643				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DF8TT347960				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT640380				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	T-CROSS	9BWBH6BF8T4037709				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DF8TT327210				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBH6DF8TT352500				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DF6TT354261				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAH5BZ8TT640777					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBH6DFXTT355382					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	T-CROSS	9BWBH6BF6T4047929	Puerta - Delantera izquierda		0-2.5 cm		sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBH6DF0TT350143					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	T-CROSS	9BWBH6BF8T4051562					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLINE	3VVAP6B2XTM017361					sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-19 VW	TAOS HIGHLINE RITONIC	3VVJP6B27TM016992					292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS HIGHLINE RITONIC	3VVJP6B28TM017441						sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLINE RITONIC	3VVAP6B25TM015775					292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWB6L6DF8TT347411	Puerta - Delantera izquierda	0-2.5 cm	FILO		292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBH6DF6TT366718					292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAH5BZ7TT643881					292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLINE RITONIC	3VVAP6B21TM015773					292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWB6L6DF5TT360388					292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	NIVUS	9BWCH6CHXTP041389					292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBH6DF6TT363933					292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS HIGHLINE RITONIC	3VVJP6B25TM018630					446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623894					446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625197					446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624466					446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT627077					446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS HIGHLINE RITONIC	3VVJP6B26TM016899					446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBH6DF0TT352944					446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628519					446	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624881					333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624857					333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624606					333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624145					333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624209					333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT620899					333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624418	Puerta - Delantera izquierda Pint. saltada filo	0-2.5 cm			333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Datos

2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624489				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624413				333	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT622664				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625443				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625254				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT620929				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT621899				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624405				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625040				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625111	Panel interior puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624843				552	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624941				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624809				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625099				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624346				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628357				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623829	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo	0-2.5 cm	292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624525				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT621482				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624539				292	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624267				244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628780	Puerta - Delantera izquierda, Puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo, Pint. saltada filo	0-2.5 cm, , 0-2.5 cm	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625247				244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624141				244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT625245				244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco


Datos

2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624637	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ0TT625382	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624841	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ2TT621351	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS HIGHLINE RITONIO	3VVJP6B27TM014868	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS HIGHLINE RITONIO	3VVJP6B27TM017737	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DF1TT354667	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLINE RITONIO	3VVAP6B26TM015526	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT635211	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TAOS COMFORTLINE RITONIO	3VVAP6B25TM016005	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	TERA	9BWBL6DFXTT327113	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-19 VW	POLO	9BWAL5BZ1TT635239	244	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DF0TT362213	2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DFXTT320583	2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DF8TT360225	2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DF0TT356279	2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DF5TT354978	2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	TERA	9BWBH6DF0TT320589	2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco
2026-01-20 VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU3TM012512	2189	sunny	INGRESO	gpintos@cooptaco

Top Areas

Area	Casos
Puerta - Delantera izquierda	13
Techo	4
Guardabarros - Delantero izquierdo	3
Puerta - Delantera derecha	3
Espejo exterior - Izquierdo	2


Top Areas - Gráfico



Top Averías

Avería	Casos
Abollado (sin pint. dañada)	12
Pint. saltada filo	11
Rayado	6
Contaminación, exterior	2
Faltante	2

Top Averías - Gráfico



Evolución

Fecha	Casos
2026-01-05	0
2026-01-06	1
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	5
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	2
2026-01-16	3
2026-01-19	7
2026-01-20	0

Evolución - Gráfico

