

Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Área	Avería
2026-01-05	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP043138		
2026-01-05	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM012464		
2026-01-05	VW	TERA	9BWBBL6DF3TT359837		
2026-01-05	VW	TERA	9BWBBL6DF8TT353340		
2026-01-05	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042321		
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B23TM009019	Defensa/ Tira del paragolpe - Delanteros	Pieza suelta
2026-01-06	VW	TERA	9BWBH6DF0TT364009		
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B28TM014524		
2026-01-06	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642190		
2026-01-06	VW	T-CROSS	9BWBH6BF4T4051414		
2026-01-06	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B24TM017775	Puerta - Trasera derecha	Rayado
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM012056		
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM010064		
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B22TM011263		
2026-01-07	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM015471		
2026-01-07	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU7TM016059		
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF7TT359650		
2026-01-07	VW	TERA	9BWBBL6DF2TT355570		
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B21TM012789		
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado

Datos

2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo
2026-01-07	VW	T-CROSS	9BWBH6BF1T4052956		
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT638424		
2026-01-07	VW	TAOS HIGHLINE	3VVP6B27TM020279		
2026-01-07	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B29TM017643		
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF2TT355957		
2026-01-07	Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-07	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Contaminación, exterior
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	Pint. saltada
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H3TA003741		
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	Rayado
2026-01-07	VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-08	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042531		
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVP6B28TM011008		
2026-01-08	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP042447		
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-08	VW	TERA	9BWBBL6DF2TT342026		
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVP6B22TM014261		
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWKL45U7TP034313		
2026-01-08	VW	NIVUS	9BWCH6CHXTP042851		
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)

Datos

2026-01-08	VW	TERA	9BWBH6DF6TT366251		
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF9TT347353		
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM010254		
2026-01-08	VW	POLO	9BWAH5BZ0TT643303		
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZ7TT642230		
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Parante - Central derecho, Techo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Tapa baúl, Tapa baúl, Paragolpe - Trasero, Puerta - Trasera izquierda	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada), Pint.
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF5TT361526		
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH0TP030434		
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF8TT354974		
2026-01-09	VW	TERA	9BWBL6DF9TT355565		
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH4TP040965		
2026-01-09	VW	TERA	9BWBL6DF9TT355873		
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH5TP040330		
2026-01-09	Honda	CRV	1HGRS4870SL501372		
2026-01-09	Honda	CRV	1HGRS4879SL501375	Alfombras - Traseras	Defecto pintura
2026-01-09	Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU4S2072973		
2026-01-09	Audi	VERIFICAR	WAUAKDGU3S2071339		
2026-01-09	Audi	VERIFICAR	WAUBKDGU6S2059304		
2026-01-12	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado
2026-01-12	VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	Cortado

Datos

2026-01-13	VW	VIRTUS	9BWDL6BZ3T4009706		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF7TT354897		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DFXTT355915		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT359493		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF6TT355006		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF9TT354478		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF5TT355465		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF9TT354626		
2026-01-13	VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF0TT352599		
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-13	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-14	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-15	VW	AMAROK	8AWJD62HXTA003672		
2026-01-15	VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada
2026-01-15	VW	SAVEIRO	9BWJL45U6TP034346		
2026-01-15			8AJTEST999TE84883	Alfombra - Delantera	Faltante
2026-01-15	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4050000		
2026-01-15	VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-15			988ATEST99SE00311		
2026-01-15			899ATA9995T000001		
2026-01-15			KFKFK4884PPEENAAT		

Datos

2026-01-15			DKKDKDKDKDDKJJJD		
2026-01-15			WE998WBTR0012944		
2026-01-15	Honda	VERIFICAR	3HGTU7633P93R3JJN		
2026-01-15			JJ7273HDJD2373HDD		
2026-01-16			8ATA9927UUEHJDJJ		
2026-01-16			USUUUUUUUEEU77373		
2026-01-16			8ATA9WWHERFE97884		
2026-01-16			HJDHDDHHDDHUUUEU1		
2026-01-16			736AASEWLKJJSJJ		
2026-01-16	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT630136	Paragolpe - Trasero	Rayado
2026-01-16	VW	NIVUS	9BWCH6CH2TP042326	Espejo exterior - Izquierdo, Techo	Rayado, Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624284		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624614		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT622079		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624279		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624338		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT628072		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624155		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625006		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ3TT623061		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DF0TT352778		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ8TT635643		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DF8TT347960		

Datos

2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT640380		
2026-01-19	VW	T-CROSS	9BWBH6BF8T4037709		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBBL6DF8TT327210		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBH6DF8TT352500		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBBL6DF6TT354261		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT640777		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBH6DFXTT355382		
2026-01-19	VW	T-CROSS	9BWBH6BF6T4047929	Puerta - Delantera izquierda	
2026-01-19	VW	TERA	9BWBH6DF0TT350143		
2026-01-19	VW	T-CROSS	9BWBH6BF8T4051562		
2026-01-19	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B2XTM017361		
2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM016992		
2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B28TM017441		
2026-01-19	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B25TM015775		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBBL6DF8TT347411	Puerta - Delantera izquierda	
2026-01-19	VW	TERA	9BWBH6DF6TT366718		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAH5BZ7TT643881		
2026-01-19	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B21TM015773		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBBL6DF5TT360388		
2026-01-19	VW	NIVUS	9BWCH6CHXTP041389		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBH6DF6TT363933		
2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B25TM018630		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623894		

Datos

2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625197		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624466		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT627077		
2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE	3VVP6B26TM016899		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBH6DF0TT352944		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628519		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624881		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624857		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624606		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624145		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624209		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT620899		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624418	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624489		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624413		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT622664		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625443		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625254		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT620929		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT621899		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ3TT624405		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625040		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT625111	Panel interior puerta - Delantero izquierdo	Pint. saltada filo

Datos

2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624843		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624941		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT624809		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625099		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624346		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628357		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT623829	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624525		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT621482		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624539		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624267		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT628780	Puerta - Delantera izquierda, Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo, Pint. saltada filo
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ5TT625247		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT624141		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT625245		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT624637		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT625382		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT624841		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ2TT621351		
2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM014868		
2026-01-19	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B27TM017737		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DF1TT354667		
2026-01-19	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B26TM015526		


Datos

2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT635211		
2026-01-19	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B25TM016005		
2026-01-19	VW	TERA	9BWBL6DFXTT327113		
2026-01-19	VW	POLO	9BWAL5BZ1TT635239		
2026-01-20	VW	TERA	9BWBH6DF0TT362213		
2026-01-20	VW	TERA	9BWBH6DFXTT320583		
2026-01-20	VW	TERA	9BWBH6DF8TT360225		
2026-01-20	VW	TERA	9BWBH6DF0TT356279		
2026-01-20	VW	TERA	9BWBH6DF5TT354978		
2026-01-20	VW	TERA	9BWBH6DF0TT320589		
2026-01-20	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU3TM012512		

Top Areas

Área	Casos
Puerta - Delantera izquierda	13
Techo	4
Tapa baúl	3
Guardabarros - Delantero izquierdo	3
Puerta - Delantera derecha	3


Top Areas - Gráfico



Top Averías

Avería	Casos
Abollado (sin pint. dañada)	15
Pint. saltada filo	11
Rayado	6
Faltante	3
Pint. saltada	2

Top Averías - Gráfico



Evolución

Fecha	Casos
2026-01-05	0
2026-01-06	2
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	6
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	3
2026-01-16	3
2026-01-19	7
2026-01-20	0

Evolución - Gráfico

