

Datos

Fecha	Marca	Modelo	VIN	Área	Avería
2026-01-06	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B23TM009019	Defensa/ Tira del paragolpe - Delanteros	Pieza suelta
2026-01-06	VW	TAOS COMFORTL	3VVAP6B24TM017775	Puerta - Trasera derecha	Rayado
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ9TT643136	Llaves	Faltante
2026-01-07	VW	POLO	9BWAL5BZ6TT640517	TV/DVD Display	Rayado
2026-01-07	VW	TERA	9BWBH6DF5TT351823	Techo	Pint. saltada filo
2026-01-07	Honda	CRV	MRHRS6883SP060152	Neumático Tras. L/Der.	Pinchado
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJB62H4SA033108	Antena	Faltante
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJW62H5SA042520	Tapa baúl	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-07	VW	NIVUS	9BWCH6CH3TP035210	Techo	Contaminación, exterior
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWDV22H8KA033738	Espejo exterior - Izquierdo	No funciona
2026-01-07	VW	AMAROK	8AWJD62H0TA000215	Puerta - Delantera izquierda	Rayado
2026-01-07	VW	TAOS	8AWBJ6B21SA816342	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-08	VW	POLO	9BWAL5BZXTT642075	Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-08	VW	SAVEIRO	9BWJL45U0TP051028	Puerta - Delantera izquierda	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-08	VW	TAOS HIGHLINE	3VVJP6B22TM018925	Guardabarros - Delantero izquierdo, Guardabarros - Delantero izquierdo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-08	VW	TERA	9BWBL6DF7TT356553	Parante - Central derecho, Techo	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-09	VW	NIVUS	9BWCH6CH6TP042877	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-09	VW	TERA	9BWBH6DF7TT355355	Tapa baúl, Tapa baúl, Paragolpe - Trasero, Puerta - Trasera izquierda	Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada), Pint.
2026-01-09	Honda	CRV	1HGRS4879SL501375	Alfombras - Traseras	Defecto pintura
2026-01-12	VW	VENTO GLI 350TSI DSG	3VW2E6BU8TM010769	Paragolpe - Delantero	Rayado
2026-01-12	VW	AMAROK	8AWJW62H1TA001853	Otros Interior	


Datos

2026-01-13	VW	TERA	9BWBH6DF2TT364559	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-13	VW	POLO	9BWAL5BZ0TT640318	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-13	VW	TERA	9BWBL6DF8TT346663	Puerta - Delantera izquierda	Pint. saltada filo
2026-01-13	VW	T-CROSS	9BWBH6BF5T4056704	Capot	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-14	VW	POLO	9BWAH5BZ8TT627737	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)
2026-01-15	VW	TAOS	8AWBJ6B23SA817038	Puerta - Delantera izquierda	
2026-01-15			8AJTEST999TE84883	Alfombra - Delantera	
2026-01-15	VW	POLO	9BWAL5BZXTT641606	Puerta - Delantera derecha	Abollado (sin pint. dañada)

Top Areas

Área	Casos
Puerta - Delantera izquierda	7
Techo	3
Tapa baúl	3
Guardabarros - Delantero izquierdo	3
Puerta - Delantera derecha	3


Top Areas - Gráfico



Top Averías

Avería	Casos
Abollado (sin pint. dañada)	14
Pint. saltada filo	6
Rayado	4
null	3
Faltante	2

Top Averías - Gráfico



Evolución

Fecha	Casos
2026-01-06	2
2026-01-07	10
2026-01-08	6
2026-01-09	6
2026-01-12	2
2026-01-13	4
2026-01-14	1
2026-01-15	3

Evolución - Gráfico

