


| Fecha      | Marca | Modelo      | VIN               | Area        | Avería                      |
|------------|-------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS       | 9BWCH6CH6TP043138 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | VENTO GLI3  | VW2E6BU7TM012464  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TERA        | 9BWBL6DF3TT359837 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TERA        | 9BWBL6DF8TT353340 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS       | 9BWCH6CH3TP042321 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH-3 | VVJP6B2           | Defensa/ TP | Pieza suelta                |
| 2026-01-01 | VW    | TERA        | 9BWBH6DF0TT364009 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH-3 | VVJP6B28TM014524  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | POLO        | 9BWAL5BZXTT642190 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | T-CROSS     | 9BWBH6BF4T4051414 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS COM3   | VVAP6B2           | Puerta - Tr | Rayado                      |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH-3 | VVJP6B22TM012056  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH-3 | VVJP6B22TM010064  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | POLO        | 9BWAL5BZ          | Llaves      | Faltante                    |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS COM3   | VVAP6B22TM011263  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH-3 | VVJP6B27TM015471  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | VENTO GLI3  | VW2E6BU7TM016059  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TERA        | 9BWBH6DF7TT359650 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TERA        | 9BWBL6DF2TT355570 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS COM3   | VVAP6B21TM012789  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | POLO        | 9BWAL5BZ          | TV/DVD Di   | Rayado                      |
| 2026-01-01 | VW    | TERA        | 9BWBH6D           | Techo       | Pint. saltada filo          |
| 2026-01-01 | VW    | T-CROSS     | 9BWBH6BF1T4052956 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | POLO        | 9BWAL5BZ0TT638424 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH-3 | VVJP6B27TM020279  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS COM3   | VVAP6B29TM017643  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TERA        | 9BWBH6DF2TT355957 |             |                             |
| 2026-01-01 | Honda | CRV         | MRHRS68           | Neumático   | Pinchado                    |
| 2026-01-01 | VW    | AMAROK      | 8AWJB62           | Antena      | Faltante                    |
| 2026-01-01 | VW    | AMAROK      | 8AWJW62           | Tapa baúl   | Abollado (sin pint. dañada) |
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS       | 9BWCH6C           | Techo       | Contaminación, exterior     |
| 2026-01-01 | VW    | AMAROK      | 8AWDV22           | Espejo ext  | No funciona                 |
| 2026-01-01 | VW    | AMAROK      | 8AWJD62H3         | TA003741    |                             |
| 2026-01-01 | VW    | AMAROK      | 8AWJD62           | Puerta - D  | Rayado                      |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS        | 8AWBJ6B2          | Puerta - D  | Pint. saltada filo          |
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS       | 9BWCH6CH3TP042531 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH-3 | VVJP6B28TM011008  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS       | 9BWCH6CH3TP042447 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | POLO        | 9BWAL5BZ          | Guardabar   | Abollado (sin pint. dañada) |
| 2026-01-01 | VW    | TERA        | 9BWBL6DF2TT342026 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH-3 | VVJP6B22TM014261  |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | SAVEIRO     | 9BWKL45U7TP034313 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS       | 9BWCH6CHXTP042851 |             |                             |
| 2026-01-01 | VW    | SAVEIRO     | 9BWJL45U          | Puerta - D  | Abollado (sin pint. dañada) |
| 2026-01-01 | VW    | TERA        | 9BWBH6DF6TT366251 |             |                             |

|            |       |                             |                 |   |
|------------|-------|-----------------------------|-----------------|---|
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH 3V                | JP6B2 Guardabar | Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)                  |
| 2026-01-01 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF9TT347353   |
| 2026-01-01 | VW    | TAOS HIGH 3V                | JP6B27TM        | 010254  |
| 2026-01-01 | VW    | POLO                        | 9BWA            | H5BZ0TT643303   |
| 2026-01-01 | VW    | POLO                        | 9BWAL5BZ        | 7TT642230   |
| 2026-01-01 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF Parante - C Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada) |
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS                       | 9BWCH6C         | IPuerta - D Pint. saltada filo  |
| 2026-01-01 | VW    | TERA                        | 9BWB            | H6D Tapa baúl, Abollado (sin pint. dañada), Abollado (sin pint. dañada)   |
| 2026-01-01 | VW    | TERA                        | 9BWB            | H6DF5TT361526   |
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS                       | 9BWCH6CH        | 0TP030434   |
| 2026-01-01 | VW    | TERA                        | 9BWB            | H6DF8TT354974   |
| 2026-01-01 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF9TT355565   |
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS                       | 9BWCH6CH        | 4TP040965   |
| 2026-01-01 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF9TT355873   |
| 2026-01-01 | VW    | NIVUS                       | 9BWCH6CH        | 5TP040330   |
| 2026-01-01 | Honda | CRV                         | 1HGR            | S4870SL501372   |
| 2026-01-01 | Honda | CRV                         | 1HGR            | S487 Alfombras Defecto pintura  |
| 2026-01-01 | Audi  | VERIFICAR WAUBKDGU4S2072973 |                 |   |
| 2026-01-01 | Audi  | VERIFICAR WAUAKDGU3S2071339 |                 |   |
| 2026-01-01 | Audi  | VERIFICAR WAUBKDGU6S2059304 |                 |   |
| 2026-01-11 | VW    | VENTO GLI                   | 3VW2E6B         | L Paragolpe Rayado  |
| 2026-01-11 | VW    | AMAROK                      | 8AWJW62         | L Otros Interior  |
| 2026-01-11 | VW    | VIRTUS                      | 9BWD            | L6BZ3T4009706   |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF7TT354897   |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DFXTT355915   |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF8TT359493   |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF6TT355006   |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF9TT354478   |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF5TT355465   |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF9TT354626   |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | H6D IPuerta - D Abollado (sin pint. dañada)                               |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF0TT352599   |
| 2026-01-11 | VW    | POLO                        | 9BWAL5BZ        | IPuerta - D Pint. saltada filo  |
| 2026-01-11 | VW    | TERA                        | 9BWB            | L6DF IPuerta - D Pint. saltada filo                                       |
| 2026-01-11 | VW    | T-CROSS                     | 9BWB            | H6B ICapot Abollado (sin pint. dañada)                                    |
| 2026-01-11 | VW    | POLO                        | 9BWA            | H5B IPuerta - D Abollado (sin pint. dañada)                               |





| Área                         | Casos |
|------------------------------|-------|
| Puerta - Delantera izquierda | 6     |
| Techo                        | 3     |
| Tapa baúl                    | 3     |
| Guardabarros                 | 3     |
| Puerta - Delantera derecha   | 2     |




[illegible]

| Avería                      | Casos |
|-----------------------------|-------|
| Abollado (sin pint. dañada) | 13    |
| Pint. saltada filo          | 6     |
| Rayado                      | 4     |
| Faltante                    | 2     |
| Pieza suelta                | 1     |





| Fecha     | Casos |
|-----------|-------|
| 2026-01-0 | 0     |
| 2026-01-0 | 2     |
| 2026-01-0 | 10    |
| 2026-01-0 | 6     |
| 2026-01-0 | 6     |
| 2026-01-1 | 2     |
| 2026-01-1 | 4     |
| 2026-01-1 | 1     |





|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| - |          |
| - |          |
| - |          |
| - | Column B |
| - |          |
| - |          |
| - |          |